

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2014 del Área Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura (Sub Área Infraestructura, Equipamiento y Producción), con el propósito de evaluar el proyecto de remodelación del edificio para la Sucursal de Alajuela.

El estudio determinó un total de 13 no conformidades, de las cuales 8 se refieren al incumplimiento de las especificaciones técnicas del cartel de licitación y 5 a problemas de diseño, en cuanto a la normativa institucional para la accesibilidad a personas con discapacidad, asimismo, aspectos de seguridad en la infraestructura remodelada para el resguardo de los activos y patrimonio institucional.

Los aspectos encontrados ocasionan que la edificación no se ajuste a lo pactado en el contrato, asimismo, limita el adecuado funcionamiento de la infraestructura remodelada para la atención a la persona adulta mayor y con discapacidad.

De conformidad con los resultados del estudio se recomendó a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, analizar los aspectos constructivos evidenciados en el hallazgo 1 con el propósito de que se solicite a la empresa Arquitectura JOF S.A las correcciones que corresponda. Además, evaluar los aspectos de accesibilidad física, con el objetivo de que se adopte las medidas para mejorar el acceso y funcionalidad de la infraestructura a personas con discapacidad y que la Administración de la Sucursal de Alajuela realice en coordinación con la Sub Área de Seguridad y Limpieza y Dirección de Arquitectura un diagnóstico situacional de la infraestructura de la Sucursal de Alajuela, con la finalidad de identificar las áreas vulnerables al hampa y con base en los resultados se adopten las medidas que correspondan para el resguardo de los activos y patrimonio institucional.