GBS 23 MAY '17 12:45

Hospital William Allen Turrialba
Gestión de Ingeniería y Mantenimiento
Caja Costarricense Seguro Social
Teléfono 2556-4350

HWAT-IM- EM 169-2017
22 de Mayo de 2017

Lic. Christian Aguilar Quesada
Contratación Administrativa
Hospital William Allen Taylor

ASUNTO: Objeciones al cartel 2017LA-000006-2307
Arrendamiento de Concentradores de Oxígeno

Estimado licenciado:

Sirva la presente para saludarlo y a la vez externarle la respuesta al oficio enviado por el siguiente proveedor:

Proveedor	Oficio recibido	Fecha Recibido Oficio
PRAXAIR	Sin número oficio	19/05/2017

Se procede a modificar los siguientes puntos de las condiciones técnicas del cartel con el fin de permitir una libre competencia en igualdad de oportunidad y obtener el cumplimiento de todos los principios que dicta la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa en concursos de esta índole:

ITEM	CÓDIGO	CANT. APROX.	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES
Único	0-01-03-0001	85	Unidades	Arrendamiento de concentradores para suministro de oxígeno.

Punto 8. Dimensiones, cita textualmente:

1. Altura: 73cm +/- 5 cm
2. Ancho: 40cm +/- 5 cm
3. Profundidad: 37 cm +/- 5 cm
4. Peso: máximo 26 kg

Se modifica de la siguiente manera:

1. Altura: entre 57 cm y 73cm +/- 5cm.
2. Ancho: 40cm +/- 5 cm
3. Profundidad: entre 24 cm y 37 cm +/- 5 cm.
4. Peso: entre 15 y 26 kg.

Punto Condiciones de arrendamiento, cita textualmente:

El arrendamiento es por 85 concentradores para suministrar oxígeno, estos equipos deben ser totalmente nuevos o usados de tecnología de punta y que cumpla con todas las condiciones solicitadas.

Se modifica de la siguiente manera:

El arrendamiento es por 85 concentradores para suministrar oxígeno, estos equipos deben ser totalmente nuevos de tecnología de punta y que cumpla con todas las condiciones solicitadas.

Punto *10* cita textualmente:

10 El contratista deberá presentar con la oferta el programa de mantenimiento preventivo. Se **deberá contar con un ingeniero en Electrónica o Electromedicina, el cual deberá estar inscrito en el CFIA** (Adjuntar copia de carnet al día) y un Técnico capacitado para el mantenimiento preventivo y correctivo para los concentradores de oxígeno.

Se modifica de la siguiente manera:

10 El contratista deberá presentar con la oferta el programa de mantenimiento preventivo. Se **deberá contar con un ingeniero en Electrónica, Electromedicina, Electromecánica o Mantenimiento Industrial, el cual deberá estar inscrito en el CFIA** (Adjuntar copia de carnet al día) y un Técnico capacitado para el mantenimiento preventivo y correctivo para los concentradores de oxígeno.

Sin otro particular, atentamente

HOSPITAL WILLIAM ALLEN - TURRIALBA GESTION INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGURO SOCIAL COSTA RICA

Carlos Arturo Vargas González
Ingeniero Equipo Médico HWAT

HOSPITAL WILLIAM ALLEN GESTIÓN INGEN. Y MANTENIMIENTO TURRIALBA

Ing. Diego Arias Sanabria
Jefe Ingeniería y Mantenimiento HWAT

C. Archivo.