



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ASAAI-344-2015**

**10-11-2015**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2015, del Área Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura, con el propósito de evaluar las obras intervenidas a raíz del terremoto de Nicoya del 5 de setiembre de 2012.

Los resultados de la evaluación evidencian 614 deficiencias, entre las cuales se encuentran: pintura desprendida, bordes quebrados y suciedad en paredes, manchas en cielos suspendidos por filtraciones y suciedad, desprendimiento de accesorios en servicios sanitarios y llavines de puertas, láminas de fibra mineral desmontadas, estanterías sin anclar, muebles dañados, extintores contra incendios con recarga vencida, desprendimiento de rodapié, filtraciones en losas de techo, obstrucción de desagües, entre otros.

Con base en lo anterior, se recomienda a la Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega, instruya al Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento Chorotega para que en coordinación con la Dirección Administración de Proyectos Especiales y Dirección de Mantenimiento Institucional, analicen el diagnóstico realizado por la Auditoría sobre el estado actual de las obras intervenidas a raíz del terremoto de Nicoya del 5 de setiembre de 2012 para determinar las posibles causas de las deficiencias señaladas y su correspondiente clasificación, asimismo, se realice un plan de trabajo para la subsanación de los aspectos evidenciados.

Además, se analice con la asesoría técnica de la Dirección de Mantenimiento Institucional y la asesoría legal de la propia Dirección Regional, la gestión efectuada por el Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento Chorotega, para la implementación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los proyectos remodelados en la Región Chorotega, producto del sismo del 05 de setiembre de 2012, en razón de las deficiencias evidenciadas en el presente informe.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

ASAAI-344-2015  
10-11-2015

## ÁREA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ABASTECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

### INFORME REFERENTE A LA INSPECCIÓN EFECTUADA A LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN CHOROTEGA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 05 DE SETIEMBRE 2012

DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD CHOROTEGA U.E. 2599  
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA U.E. 4402

#### ORIGEN DEL ESTUDIO

El estudio se realiza en atención al Plan Anual Operativo 2015, del Área Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura, en lo relacionado con la fiscalización de proyectos de infraestructura y equipamiento.

#### OBJETIVO GENERAL

Determinar las condiciones de conservación y mantenimiento en las que se encuentra la infraestructura rehabilitada afectada por el terremoto del 05 de setiembre 2012.

#### ALCANCE

El estudio comprende la inspección ocular de la infraestructura de las Áreas de Salud de Nandayure y Hojancha, Casa de Visita Periódica de Bella Vista, Áreas remodeladas del Hospital la Anexión de Nicoya y las Clínicas de Paso Tempisque, Cartagena y 27 de Abril. Se revisó el estado de conservación de elementos como: cielo raso, aleros, aceras perimetrales, pisos, paredes, puertas, ventanería, equipos de extinción de incendios, mobiliario y accesorios.

La inspección se efectuó del 03 al 04 y del 10 al 13 de agosto de 2015. El estudio se realizó del 03 de agosto al 02 de setiembre 2015.

La evaluación se realizó de conformidad con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

#### METODOLOGÍA

Inspección técnica a la infraestructura rehabilitada de las Áreas de Salud de Nandayure y Hojancha, Casa de Visita Periódica de Bella Vista, Áreas remodeladas del Hospital la Anexión de Nicoya y las Clínicas de Paso Tempisque, Cartagena y 27 de Abril.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

## MARCO NORMATIVO

- Ley de Control Interno
- Manual de Normas Generales de Control Interno para el Sector Público.
- Normas de Control Interno para el Sector Público.

## ASPECTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO A CONSIDERAR

Esta Auditoría, informa y previene a los jefes y a los titulares subordinados acerca de los deberes que les corresponden en el trámite de las evaluaciones, en lo referente a los plazos que deben observarse, así como sobre las posibles responsabilidades en que pueden incurrir por incumplir injustificadamente los artículos 35, 36, 37, 38 y el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General de Control Interno.

*“Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa El Jefe y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta ley, sin perjuicios de otras causales previstas en el régimen a la respectiva relación de servicios. (...)”.*

## ANTECEDENTES

El 05 de setiembre 2012, se produjo un terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter, a las 8:42 am, en una porción de la falla que se ubica debajo de la Península de Nicoya. El sismo fue percibido en todo el territorio nacional y generó una serie de afectaciones y daños en la infraestructura de instalaciones de recintos administrativos y de prestación de servicios de salud (hospitales, clínicas, sucursales y EBAS) de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Debido a los daños sufridos la Dirección Administración de Proyectos Especiales, realizó la contratación de una empresa Constructora para efectuar trabajos de rehabilitación de Infraestructura; el tipo de contratación efectuada fue “Gastos incurridos más porcentaje” establecida en el “Reglamento para la contratación de servicios de consultoría en Ingeniería y Arquitectura” del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica Capítulo IV, artículo 26, donde establece el reintegro de los gastos incurridos más un 15 %, excepto en los aranceles de servicio profesionales de consultoría que corresponde a un 10 %. (Según oficio PNIH-0427-2012, del 14 de setiembre 2012, comunicaron al Ing. Danilo Monge Guillén, Director Administración Proyectos Especiales).

En cuanto al presupuesto asignado a la Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega, en el 2014, en las partidas de mantenimiento<sup>1</sup>, la asignación original fue de ₡21.339.300,00 (veintiún millones trescientos treinta y nueve mil trescientos colones), no obstante, este monto se modificó a

<sup>1</sup> Partidas 2152, 2153, 2154, 2156, 2206, 2212, 2214, 2215, 2216, 2218, 2221



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
 AUDITORIA INTERNA  
 Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
 Apdo.: 10105

¢42.221.800,00 (cuarenta y dos millones, doscientos veintiún mil ochocientos colones con 00/100), de los cuales se ejecutaron ¢40.567.285,11 (cuarenta millones, quinientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y cinco colones con once céntimos), sub-ejecutándose ¢1.654.514,89 (un millón seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos catorce colones con ochenta y nueve céntimos), lo que representa un 3.92%.

En el 2015, para las mismas partidas, se asignó un monto de ¢23.277.900,00 (veintitrés millones doscientos setenta y siete mil novecientos colones), de los cuales, se han ejecutado ¢4.510.277,72 (cuatro millones, quinientos diez mil, doscientos setenta y siete colones con setenta y dos céntimos), lo que representa un porcentaje de ejecución del 19.38%, no obstante, se tiene en reserva de crédito la suma de ¢2.241.574,02 (dos millones, doscientos cuarenta y un mil, quinientos setenta y cuatro colones con dos céntimos).

La asignación presupuestaria, corresponde al monto otorgado a la Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega para la Atención de 13 Áreas de Salud, 156 sedes de EBAIS y 146 Puestos de visita periódica lo que significa un monto promedio de ¢73.898.10 (setenta y tres mil ochocientos noventa y ocho colones con diez céntimos), a cada servicio.

## HALLAZGOS.

### 1. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN EFECTUADA A LOS PROYECTOS DE REHABILITADOS DE LA REGIÓN CHOROTEGA

Se evidenció 614 deficiencias en las condiciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones en las Clínicas de Paso Tempisque (141), Cartagena (49) y 27 de Abril (110); Áreas de Salud de Nandayure (163) y Hojancha (51); Casas de Visita Periódica de Bella Vista (28) y áreas remodeladas del Hospital la Anexión de Nicoya (72), detalladas en el cuadro 1.

**Cuadro N°1**  
**Aspectos Constructivos sobre La Ejecución de la Obra**  
**Resultados de Inspección**

<b>Ítem</b>	<b>Condición encontrada - EBAIS Bellavista</b>	<b>Fotografía Anexo 1</b>
<b>Áreas Externas</b>		
1	En el pasamanos de escalera y rampa de acceso, el acabado de pintura se fisuró y el metal está oxidado	1-3
2	Oxidación de sujetadores de canoa	4-5
3	Decoloración de la pintura en la parte trasera de la edificación	6
4	Fisuras en aceras perimetrales	7
5	Tapa de tanque de agua potable quebrada	8
6	Acumulación de lodo en tanque de agua potable	9
7	Cuneta perimetral con fisuras	10 y 11



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
 AUDITORIA INTERNA  
 Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
 Apdo.: 10105

Ítem	Condición encontrada - EBAIS Bellavista	Fotografía Anexo 1
8	Acumulación de agua en cunetas	12
9	La cuneta no dispone de una caja de desfogue de agua, desagua directamente al terreno.	13
10	Marco de ventana del costado izquierdo del vestíbulo golpeado	14 y 15
<b>Preconsulta</b>		
11	Tornillos de Ventanería oxidados	16
12	Pintura desprendida	17
<b>Sala de Espera</b>		
13	Extintores con fecha de recarga vencida (enero 2015), evidenciando que no se aplica mantenimiento de equipos contra incendio	18 y 19
14	Fisura en pared	20
<b>Consultorio Médico</b>		
15	Fisura en junta de pared liviana y la de bloques, falta de junta de expansión	21
16	Desprendimiento de pintura de pared por colocación de gancho adhesivo	22
17	Falta de pieza en manija de celosías	23
<b>Servicio Sanitario Pacientes Mujeres Discapacitados</b>		
18	Manija de celosías dañada (faltan piezas)	24
19	El radio de giro dentro del servicio sanitario es inferior a 1.5m, lo cual incumple lo indicado en la Guía de accesibilidad para todos de la CCSS	25
20	Canto superior de puerta no tienen acabado de pintura o forro que evite ingreso de humedad o insectos	26
21	El dispensador de toallas se instaló a una altura de 1.20m cuando lo reglamentado en la Guía de accesibilidad es un máximo de 90 cm	27
<b>Servicio Sanitario Pacientes Hombres</b>		
22	Niple de salida de agua potable en lavamanos se encuentra oxidado	28
<b>Servicios Sanitario Personal</b>		
23	Sifón de desagüe y niple de salida de agua potable se observan oxidados	29
24	Manija de celosía se observa con una pieza quebrada, además de formación de un panal de avispas	30
<b>Entrega Medicamentos</b>		
25	Lámina de cielo suspendido pandeada y desprendida	31
26	Manija de celosías quebrada	32
<b>Aseo</b>		
27	Lámina de cielo suspendido desmontada	33
28	Oxidación de lámina de jordomex de tanque de agua	34

Ítem	Condición Encontrada Hospital La Anexión de Nicoya	Fotografía Anexo 2
<b>Recursos Humanos</b>		
1	El adhesivo tipo "frost" de la ventanería se está desprendiendo	1 y 2
2	Lámina de cielo suspendido picada	3 y 4
3	Desprendimiento de rodapié	5



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

<b>Ítem</b>	<b>Condición Encontrada</b> <b>Hospital La Anexión de Nicoya</b>	<b>Fotografía</b> <b>Anexo 2</b>
<b>Cuarto de Aseo</b>		
4	Lámina de cielo suspendido picada	-
5	Puerta de acceso con bordes quebrados	7
<b>Jefatura de Consulta Externa</b>		
6	Bordes de buque de puerta quebrados	8
7	Rodapié en entrada desprendido	9 y 10
8	Bordes de puertas quebrados	11
9	Acumulación de suciedad en rejillas de salidas de aire acondicionado (mantenimiento de Aires acondicionados)	12
<b>Jefatura Archivo Clínico</b>		
10	Láminas de cielo suspendido picadas y pandeadas	13-14
<b>Archivo</b>		
11	Extintores colocados en el suelo, sin rotulación, y con fecha de caducidad vencida, no se aplica mantenimiento	15-19
12	Acumulación de polvo y hollín en parillas de salidas de aires acondicionados	20
13	Filtraciones de agua y láminas manchadas por humedad	21
14	Las puertas que comunican al pasillo permanecen sin cerradura	22
15	Daños en bordes de columnas	23
16	Lámparas sin difusores	24
17	Estanterías de archivos sin anclar	25
18	Pandeos de láminas de cielo suspendido en salidas de aires acondicionados	26
19	Acabado de pintura de cenefas con diferentes tonos de colores	27
20	Láminas de cielo picadas	28
21	Marco de puerta golpeado y quebrado	29
<b>Estadística</b>		
22	Esquina de pared quebrada	30
23	Pared manchada	31
24	Láminas de cielorraso pandeada y con manchas	32
25	Extintor colocado en piso, no hay implementos de soporte de extintor	33
<b>Servicio de Hospitalización</b>		
<b>Servicios sanitarios Mujeres</b>		
26	Piezas de la ducha tipo teléfono desprendidas	34
27	Piezas de la ducha tipo teléfono colocadas en el buque de ventana	35
28	Mecanismo de celosía dañado (no abre)	36
29	Marco de madera de servicios sanitario para personas con discapacidad quebrado	37
30	Cerradura de puerta suelto	38
<b>Servicio Sanitario Hombres</b>		
31	Faltante de piezas de ducha tipo teléfono	39
<b>Bodega de Hospitalización</b>		
32	Desprendimiento de pintura en columna por ingreso de agua al recinto	40
33	Filtración de agua en columna de bodega	41
34	Muebles dañados por humedad	42



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

<b>Ítem</b>	<b>Condición Encontrada Hospital La Anexión de Nicoya</b>	<b>Fotografía Anexo 2</b>
35	Llavín de acceso desprendido	43
<b>Pasillo Externo</b>		
36	Clavadores sin acabado de esmalte en la parte interna	45
37	Lámparas sin difusores	46
<b>Administración</b>		
38	Tanque de gas con tuberías oxidadas	47
39	El tope de la puerta de la entrada lateral carece de hule en el recibidor	48 y 49
40	Soporte de extintor desprendido	50
41	Estanterías sin anclar a piso	51
42	El tomacorriente donde está conectado el Horno de micro ondas se encuentra quebrado	52 y 53
43	Pines de bisagras desprendidos	54
44	Fisuras en paredes	55 a 57
45	Desprendimiento de rodapié	58
46	Ausencia de rotulación de extintores	59 y 60
47	Ausencia de cuneta para recolección de agua proveniente del talud a un costado de la edificación	61
48	Faltante de cunetas para recolección de aguas pluviales en bordes de acera de acceso a la administración	62 y 63
<b>Pasillo Áreas Administrativas – Archivo Clínico</b>		
49	Los extintores no indica la fecha de recarga, están obstruidos por plantas ornamentales, asimismo al estar ubicado en una pared lateral no se observa la rotulación del tipo extintor	65 y 66
50	La puerta de emergencia no tiene tope y esta despintada	67 y 68
51	Las láminas de cielo suspendido donde se ubican las rejillas de aire acondicionado están pandeadas, además, las rejillas de salida se encuentran manchadas y con hollín	69 a 71
52	Láminas de fibra mineral deformadas	72
53	Pasta y pintura de paredes es encuentra desprendida	73
54	Filos de esquinas de buques de puertas quebrados	74
55	En la puerta de acceso principal del pasillo un paño de la puerta esta desplomado y roza con el piso	75
56	Fisura en pared de borde de buque de puerta principal	76
57	Las paredes del pasillo se encuentran manchadas, sucias y con pintura desprendida	77 y 78
58	Pintura de pared desprendida alrededor de tubería de alarma contra incendio	79
59	Lámina de fibra mineral de cielo suspendido con cortes irregulares y desmontada	80
60	Las tiraderas de la puerta principal estas desajustadas	81
61	El picaporte de piso de un paño de la puerta principal no funciona, el mecanismo interno esta desprendido	82
62	Acumulación de suciedad en difusor de lámpara de pasillo	--
<b>Áreas exteriores</b>		
63	Fisura en viga cargador de puerta principal	83
64	Pintura de precinta esta abultada	84
65	Piedras de enchape de paredes exteriores desprendidas	85
66	Paredes exteriores con barro y presenta fisuras	86



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

Ítem	Condición Encontrada <b>Hospital La Anexión de Nicoya</b>	Fotografía <b>Anexo 2</b>
67	Baranda exterior a la salida de emergencia se encuentra con marcas de oxidación	87
68	Guías de cortina metálica y columnas laterales están oxidadas	88 y 89
69	Desprendimiento de pintura en cargador sobre cortina metálica	90
70	Rejilla y escalera de acceso a la azotea presenta marcas de oxidación	91 y 92
71	Empaques de ventilas desprendidos	93
72	El sellador tipo "duretan" aplicado para el sellado de juntas de ventanas no se colocó de manera uniforme	94

Ítem	Condición encontrada <b>Área de Salud de Nandayure</b>	Fotografía <b>Anexo 3</b>
<b>Auditorio</b>		
1	Puertas de acceso sin topes	1 y 2
2	Paño izquierdo de puerta no abre, por picaporte de piso dañado	3
3	Paños de puertas rozan entre sí, por estar desalineadas	4
4	Apagador desalineado	5
5	Filtraciones de agua y marcas de humedad en láminas de cielos	6
6	Deficiencias de Instalación de láminas, levantadas e inclinadas	7
7	Daños en paredes por la fricción de las sillas	8
8	Falta de "bumpers" o dispositivos para evitar que las sillas del auditorio friccionando las paredes.	9
9	Aire Acondicionado de Auditorio sin desagüe para agua condensada (fluye por la pared)	10
10	Las puertas de los servicios sanitarios tienen un hueco alrededor del llavín	11 y 12
11	Uniones de PVC potable en tubería eléctrica de tableros	13
12	Acabado deficiente detrás de tuberías eléctricas	14
13	Barras de servicios sanitarios con marcas de oxidación	15
14	Lámpara de bodega con oxidación	16
<b>Oficina de Recursos Humanos</b>		
15	El aire acondicionado no enfría	-
16	Marco de puerta con abultamiento de pintura	17
17	Fisura entre el marco y la pared	18
<b>Jefatura de Enfermería</b>		
18	Bisagras de puertas oxidadas	19
19	Láminas de cielo suspendido dañadas en bordes	20
20	Filtración de agua y manchas de humedad en láminas	21
21	Llavín de mueble aéreo oxidado	22
22	Perfiles de cielo suspendido manchados con pintura de paredes	23
<b>Dirección Médica</b>		
23	Láminas de cielo suspendido cortadas más pequeñas	24
24	Huecos en puerta de acceso por cambio en la posición del brazo hidráulico	25
25	Gotera en cielorraso y manchas de humedad en láminas	26
26	Faltante de fragua en sifón de lavamanos y fluxómetro de servicio sanitario.	27 y 28
27	La puerta de baño no cierra	-





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

28	<i>Puertas de mueble pandeadas</i>	<b>29</b>
29	<i>Puertas desajustadas</i>	<b>30</b>
30	<i>Falta anclaje al piso de los muebles de estantería</i>	<b>31</b>
<b>Citas de EB AIS</b>		
31	<i>Láminas de cielo suspendidas mal montadas</i>	<b>32</b>
<b>Jefe de Registros y Estadística de Salud</b>		
32	<i>Desajuste de llavín de mueble aéreo</i>	-
<b>Información</b>		
33	<i>Llavín de mueble aéreo oxidado</i>	<b>33</b>
34	<i>Mueble de escritorio sin tapa tornillos y con huecos en un costado</i>	<b>34 a 36</b>
<b>Adscripción e identificación</b>		
35	<i>Faltan tapa tornillos en mobiliario</i>	<b>37</b>
36	<i>Falta de ajuste en brazo cierra puertas</i>	-
<b>Pre Consulta Rural</b>		
37	<i>Filtración de agua y manchas de humedad en cielorraso</i>	<b>38</b>
38	<i>Cielo raso pandeado</i>	<b>39</b>
39	<i>Base de cortina oxidado</i>	<b>40</b>
<b>Consultorio Médico Rural</b>		
40	<i>Bisagras embebidas en pasta</i>	<b>41 y 42</b>
41	<i>Fugas de agua en lavamanos</i>	-
42	<i>Láminas de cielorraso pintadas</i>	<b>43</b>
<b>Consultorio Médico Urbano</b>		
43	<i>Oxidación de marco de puerta</i>	<b>44</b>
44	<i>Falta de instalación de equipo de Diagnóstico</i>	<b>45</b>
45	<i>Filtración de agua y manchas en cielo suspendido</i>	<b>46</b>
46	<i>Oxido en soporte de cortina</i>	<b>47</b>
47	<i>Faltante de tiraderas de cortinas antibacterianas</i>	-
<b>Manejo de Desechos</b>		
48	<i>Oxido de portones de acceso</i>	<b>48</b>
49	<i>Rejillas de aleros sin acabado de pintura anticorrosiva</i>	<b>49</b>
<b>Lavado de Instrumentos</b>		
50	<i>Mueble de fregadero dañado.</i>	<b>51 y 52</b>
51	<i>Bisagras Oxidadas</i>	<b>53 y 54</b>
<b>Laboratorio</b>		
52	<i>Puerta de acceso dañada</i>	<b>55</b>
53	<i>Lámina de cielo raso quebrada y gotera en oficina de jefatura</i>	<b>56</b>
54	<i>Llavín de puerta de recepción de muestras dañado</i>	<b>57</b>
55	<i>Gotera y mancha de lámina de cielo raso por gotera</i>	<b>58</b>
56	<i>Fisura de pared sobre escritorio de jefatura</i>	<b>59</b>
57	<i>Filtraciones y manchas de humedad en láminas de cielorraso</i>	<b>60</b>
58	<i>Puertas de mueble de hematología desajustadas</i>	-
59	<i>Fuga de agua en tubería de desagüe de aires acondicionados</i>	<b>61</b>
60	<i>Fuga de agua de sifón y grifería de mueble de hematología</i>	<b>62 y 63</b>



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

<b>Bacteriología</b>		
61	Llavín de puerta dañado	-
62	Piezas de muebles desprendidas y colocadas como estantes (están dañadas)	65 a 67
63	Bisagras de puertas oxidadas	68
64	Sifón de fregadero Oxidado	69
65	Fregadero Oxidado	70
66	Mueble dañado por humedad	71 y 72
<b>ATAP</b>		
67	Llavín de puerta desprendido	75
68	Llavín de muebles aéreos desajustados (no cierran)	76
69	Muebles archiveros inestables (falta de anclaje)	77
70	Puerta de acceso con bordes quebrados	78
<b>Urgencias</b>		
71	Filtración de agua en encamados	79
72	Abertura entre marco de puerta y buque en consultorio	80
73	Láminas de cielo raso sueltas	81
<b>Toma de Signos e Inyectables</b>		
74	Lamina de cielo suspendido con bordes quebrados	82 y 83
75	Oxido en tornillos de tapas de apagadores	84
76	Hendidura entre piso de terrazo y paredes de gypsum	85
77	Pared detrás de jabonera sin pintura	86
78	Acabado de rampa de acceso no es antideslizante	87
<b>Jefatura Farmacia</b>		
79	Canto superior de puerta de acceso sin forro o acabado de pintura	89
80	El apagador se encuentra obstruido por mueble del archivo	90
81	Esquinas de paredes quebradas	91
<b>Preparación de Medicamentos</b>		
82	Lámina de cielo suspendido manchada por humedad	92
83	Estantería de medicamentos sin anclaje a piso	93
84	Láminas de cielo raso mal montadas	96
85	La salida de emergencia tiene cierra puertas	-
86	Cierra puertas instalado tiene mucha presión no permitiendo abrir con facilidad la puerta	-
<b>Bodega Farmacia</b>		
87	La tapa de la caja de registro no tiene tiradera	97
88	Bordes o esquinas de pared quebrados	98
89	Estantería de medicamentos sin anclaje a piso	99
90	Rodapié desprendido	100
91	En pared de la oficina de la jefatura en el costado de la farmacia se observa deficiencias en el acabado de la pared, ( áspera y con huecos)	101
92	Láminas manchadas por filtraciones de humedad en cielo raso	102
93	Fisuras en paredes entre las estanterías	103 y 104
94	Láminas de fibra mineral quebradas	105
95	Acabado de pintura en manija y puerta deficiente, presenta marchas de brocha y oxido)	106 y 107





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

96	Grifería de pileta floja y las puertas de debajo de la pileta están mal ajustadas	108
<b>Servicio Sanitario Personal de Farmacia</b>		
97	Bisagras de puertas oxidadas	109
98	Marcos y puertas metálicas con signos de oxidación	110
99	No hay equipos extintores dentro de los recintos, estos se encuentran en pasillos	--
<b>Gestión de Bienes y Servicios -Caja Chica</b>		
100	Tomacorriente con placa desajustada	111
<b>Administración</b>		
101	Láminas de cielo suspendido manchadas por filtraciones de agua	112
102	Parches de pintura en paredes	113
103	Puerta de salida de emergencia no tiene tope contra la pared	114
104	Puerta de acceso no tienen forro en el canto superior	115
<b>Servicio Sanitario Administración</b>		
105	El pestillo del llavín no alcanza el recibidor	116
<b>Bodega</b>		
106	El llavín de la puerta no está bien ajustado, (esta desprendido)	117
107	Fisura en pared	118
108	Mueble de estantería sin anclar a piso	119
<b>Archivo Clínico</b>		
109	Manijas de ventilas no funcionan (están trabadas)	120
110	Estanterías sin anclajes a piso para evitar volcamiento	121
111	Paredes sucias y ralladas	122
112	El sistema de aire acondicionado no funciona	123
113	Lámina de cielo suspendido quebrada	124
114	Manchas en láminas de fibra mineral por Filtración de agua en cielo raso	125
<b>Comedor de empleados</b>		
115	Esquina de pared quebrada	126
116	Llavín de salida de emergencia no es tipo antipánico, además, esta desajustado	127
117	Gabinete de tablero eléctrico despintado, además no se dio acabado de pintura en paredes internas del tablero	128 y 129
118	Láminas de cielo manchadas por filtraciones de agua	130
119	Borde de llavín de mueble esta oxidado	131
120	Marco de puerta con borde quebrado	132
<b>Pre consulta Urbano</b>		
121	Pintura alrededor de lavamanos desprendida	133
122	Lavamanos desprendido de pared	134
123	Filos de esquina de pared quebrados	135
124	Láminas de cielos suspendido pandeadas	136
125	Falta de forro en canto inferior de puerta de entrada	137
<b>Odontología</b>		
126	Láminas de cielo suspendido manchadas por goteras	140
127	Acabado de pared sin concluir (falta lijado de pasta y pintura)	141
128	Equipo de rayos X en odontología en desuso sin dar de baja	142





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

129	Abertura entre cielorosas y pared	143
130	Fisura en pared	144
131	Puerta pega en mueble por falta de tope	145
<b>Vacunación</b>		
132	Empaque de ventana desprendido	146
133	Lámparas sin difusores, además tiene tubos quemados	147
<b>Servicios sanitarios discapacitados Hombres</b>		
134	La longitud de las barras verticales de los lavamanos es inferior a los 75.0 cm indicados en la Guía de Accesibilidad para todos de la CCSS	148
135	Canto superior de puertas no tienen forro	149
136	La puerta de acceso abre hacia adentro y no hacia afuera	-
<b>Centro de Equipos</b>		
137	Lamina de fibra mineral pandeada	150
138	Fisura en pared	151
139	La puerta de salida de emergencia no dispone de llavín antipánico	--
140	Puerta en mueble de pileta esta desplomada	152
141	Sifón de desagüe de fregadero presenta fugas de agua	153
142	Bordes de esquina de pared quebrados	154
<b>Urgencias</b>		
143	La Grifería presenta fugas de agua	155
144	Faltan tapa tornillos en losa sanitaria	156
145	Borde de pared quebrada y marco astillado	157
146	Puerta con forro desprendido y quebrado	158
147	Desprendimiento de rodapié	159
<b>Vestidores de Médicos</b>		
148	Láminas de cielo suspendido quebradas	160 y 161
149	Filos de paredes quebrados	162
<b>Sala de Espera</b>		
150	Lámina de cielo suspendido pandeada y manchada por filtración de agua	163
151	Pintura desprendida debajo de lavamanos	164
<b>Pasillos</b>		
152	Extintores ubicados en pasillos con fecha de vencimiento expirada (falta de contrato de mantenimiento)	165 a 166
153	Ausencia de zonas de aproximación a extintores	166
<b>Nebulización</b>		
154	Desprendimiento de pintura en paredes	167
<b>Áreas Externas</b>		
155	Extintores en áreas externas sin protección	168 y 169
156	Losas de techo reventadas	171
157	Fisuras en cieloraso de alero en las juntas de láminas	172
158	Caja de registro y cuneta con acumulación de hojas que obstruyen el desagüe de aguas pluviales	173
159	Alero deformado	174
160	Botaguas sin sujeción de tonillos	175



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

161	Sujetadores de canoa oxidados	176
162	Placa de asiento de columna de la malla perimetral oxidada	177
163	Repello de contrapiso desprendido.	178

Ítem	Condición Encontrada Área de Salud de Hojancha	Fotografía Anexo 4
<b>Áreas Exteriores</b>		
1	Acumulación de basura en canoas	1
2	Estancamiento de agua en canoas	2-3
3	Losas de techo reventadas	4
<b>Comedor</b>		
4	Pisos quebrados	5
5	Ausencia de sifones en sistema de desagüe de fregaderos	6
6	Manchas en pintura de pared	7
7	Tubería para desagüe de canoas expuesto y con salida a propiedad colindante no perteneciente a la CCSS	8-9
8	Oxidación en parrilla de desagüe	10
<b>Laboratorio</b>		
9	La puerta de entrada al laboratorio está descuadrada	11
10	Rack de comunicaciones están propensos a humedad debido a que están ubicados entre un lavatorio y un tanque hidroneumático.	12-13
11	Extintores con más de un año de vencidos (falta de contrato de mantenimiento)	15 y 16
12	Ausencia de difusor en lámparas.	17
13	Humedad en mueble	18
14	Suciedad en entrada de luz de servicios sanitarios	19-21
15	Puerta desplomada baño de mujeres y sensores no funcionan	20
<b>Pasillos</b>		
16	Extintores con más de un año de vencidos	22-23
17	Camillas oxidadas	24
<b>Cirugía Menor</b>		
18	Tanques de oxígeno sin soportes	26-28
19	Fuga en sifón de lavatorio	27
20	Rodapié desprendido	29
21	Paredes golpeadas –arsenal quirúrgico-salón	30-31-32
22	Extintores vencidos y colocados en el piso (falta de contrato de mantenimiento)	33
23	Ausencia de difusor en lámparas	34
<b>(ATAP)</b>		
24	Mueble sin anclar	36
25	Paredes Manchadas	37
26	Tomacorrientes quebrados	38
<b>Farmacia</b>		
27	Filtraciones en cielos	39-40
28	Muebles sin anclar	41
29	Cables expuestos en canaletas	42



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
 AUDITORIA INTERNA  
 Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
 Apdo.: 10105

30	Extintores vencidos (falta de contrato de mantenimiento)	43 y 44
31	Ausencia de rotulación en puerta de salida	44
32	Paredes Manchadas	45
33	Aleros con comején	46
34	Ausencia de bajantes	47
35	Humedad en paredes	48
36	Comején en marcos de ventanas	51

**Trabajo Social**

37	Cierra puertas en mal estado	52
38	Muebles sin anclar	53
39	Ausencia de difusores en lámparas	54
40	Extintores vencidos y colocados en el piso (falta de contrato de mantenimiento)	55

**Afiliación**

41	El Abanico no funciona, requiere mantenimiento	56
42	Extintores vencidos (falta de contrato de mantenimiento).	57

**Registros Médicos**

43	Extintores vencidos y colocados en el piso	58
----	--	----

**Sala de Sesiones**

44	Extintores vencidos y colocados en el piso	60
45	Llave de lavatorio en mal estado	61
46	Rack de comunicaciones sin puerta de protección	62
47	La barra de sujeción del rack de comunicaciones esta oxidada	63
48	Ausencia de difusores en lámparas	64

**Consultorios**

49	Golpes en paredes	65
50	Ausencia de difusores en lámparas.	66
51	Las Abanicos ubicados es estas áreas están quebrados, requieren mantenimiento	67

Ítem	Condición Encontrada EBAIS paso Tempisque	Fotografía Anexo 5
------	--	-----------------------

**Sala de Espera (Frente a Consultorio Médico)**

1	Desprendimiento de pintura en pared	1
2	Las manijas del mecanismo para abrir o cerrar ventilas del sistema de ventanería están dañadas, debido a que le faltan partes en el componente que no le permite funcionar correctamente	2
3	Se observó ventanas previstas para la colocación de cedazo (mosquiteros), que únicamente tienen los sujetadores pero no el mosquitero	3
4	Lámina de cielo suspendido mal posicionada	4
5	La recarga de los extintores, de conformidad con las etiquetas de información, debió realizarse en noviembre del 2014, por lo tanto expiró hace 8 meses aproximadamente, lo que evidencia que no se les ha brindado mantenimiento	5
6	Existen fisuras en las juntas de pared liviana con la de mampostería	6
7	Existen filos quebrados en las aristas de pared, además, no existe esquinero que protejan las aristas	7





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
 AUDITORIA INTERNA  
 Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
 Apdo.: 10105

<b>Ítem</b>	<b>Condición Encontrada EBAIS paso Tempisque</b>	<b>Fotografía Anexo 5</b>
8	<p>La puerta para salida de emergencias posee un brazo cierra puertas que ejerce una fuerza hacia el interior del recinto con el fin de mantener la puerta cerrada, sin embargo, esta situación no es favorable en caso de una emergencia, debido a que dificulta que la puerta permanezca abierta para el libre y fácil tránsito de las persona</p> <p>El centro médico utiliza una piedra como mecanismo para mantener la puerta abierta, no obstante, producto de lo anterior la puerta está rayada en la parte inferior, lo que genera que la pintura se desprenda y propicie la oxidación</p>	8-9
9	Se observó que el cielorraso de gypsum se desplazó con respecto a la pared y columna, generando una abertura de aproximadamente 1 cm	10-11
10	Lámina de cielo suspendido mal posicionada, generando una abertura	12
11	Existen filos quebrados en las aristas de pared, además, no existe esquinero que protejan las aristas	13
12	El lugar donde se ubica el extintor no tiene demarcado en el piso la zona de aproximación con texturizado y color contrastante para señalar la zona de influencia del objeto	14
13	<p>No se observó señalización y adaptación de espacios para personas con discapacidad (por ejemplo espacios para sillas de ruedas)</p> <p>Asimismo, no se evidenció en ventanillas o mostradores señalización alguna para personas con alguna discapacidad, además, las alturas de los mostradores superan los 80 cm de altura</p>	15-16
14	Lámina de cielo suspendido manchada por humedad	17
<b>Obra exterior (Edificio donde se ubica el Consultorio)</b>		
15	Pared con pintura desprendida	18
16	Abultamiento de pasta en la parte exterior de la pared	19
17	Fisura en alero	20
18	Desprendimiento del empaste y pintura del alero adyacente al bajante de aguas pluviales	21
19	Fisuras en murete	22-23
20	Se observó que el cielorraso de gypsum se desplazó con respecto a la pared y columna, generando una abertura de aproximadamente 1 cm	24
21	Láminas rectangulares de cubierta están acopiadas de manera incorrecta en el pasillo exterior, obstruyendo además el paso para personas	25
22	Fisura en cielorraso	26
23	Paredes con filos golpeados y quebrados	27
24	Pedestales de concreto para columnas tienen desprendida el repello, la pasta y pintura	28-29
25	<p>La unidad exterior (condensador) del Aire Acondicionado presenta una fuga en el sistema mecánico, por cuanto se evidenció un goteo que proviene de la tubería y humedece el contrapiso sobre el cual se coloca la unidad</p> <p>A pesar de que se observó accesorios mecánicos nuevos (codos, uniones, tubería), lo cual hace presumir que se realizaron reparaciones en el sistema de tubería, se evidenció la existencia de una bolsa plástica que actúa como un elemento de amarre para evitar el goteo, reparación que no es correcta</p>	30-31-32-33
26	La cinta para juntas entre el Condensador y el ducto está desprendida.	34-35-36



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
 AUDITORIA INTERNA  
 Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
 Apdo.: 10105

Ítem	Condición Encontrada EBAIS paso Tempisque	Fotografía Anexo 5
27	Portón oxidado en el cuarto de bombas	37
28	Fisuras en cielorraso de Gypsum Asimismo, se observó acumulación de telarañas y suciedad en elemento metálicos de la estructura principal, lo cual hace presumir debilidades en la limpieza de la infraestructura en la parte exterior	38-39-40
29	El dado de concreto en la parte inferior del bajante esta agrietado	41-42
30	Caja de registro para agua pluvial con basura (hojas y ramas), obstruyendo la tubería de desagüe ubicada en el losa de contrapiso del piso Se observó un saliente de tubería en la parte lateral de la caja de registro, lo cual hace presumir que es para desaguar el agua pluvial en caso de que se re-embalse, no obstante, no se evidenció un canal de concreto sobre el piso para encausar el agua y evitar erosión y socavación del suelo	43-44
31	Tapas metálicas en arquetas presentan oxidación	45
32	Fisuras en Precintas	46
33	Fisuras en juntas entre pared y columna	47
34	La puerta para salida de emergencias posee un brazo cierra puertas desajustado lo cual dificulta su apertura en caso de una eventualidad	48
<b>Recinto contiguo a Enfermería y Consultorio</b>		
35	Pared con orificios y pintura abultada	49-50
36	El Servicio Sanitario no cumple con la Ley 7600 ni Guía Práctica de Accesibilidad para todos de la CCCS, en cuanto: al ancho de puerta que es menor a los 90 cm normado, ausencia de barra en inodoros y lavatorio, dimensiones geométricas del recinto y radio de giro inferior a lo normado, apertura de puerta hacia adentro y no hacia afuera	51-52
37	La puerta del servicio sanitario es de madera comprimida o similar, forrada de fórmica en ambas caras y en los cantos laterales, sin embargo, en los cantos inferior y superior no tiene forro, por lo que el componente madera está expuesto a la intemperie, lo cual podría acelerar el deterioro por humedad al que se exponen en estos tipos de recinto Asimismo, el tipo de material utilizado en las puertas es más susceptible de sufrir cambios del volumen por variaciones de temperatura extremas, situación que podría ocasionar deformaciones en la puerta y un posterior roce con respecto al marco o piso	53
38	Ventilas con manija descompuesta.	55
39	El empaque de la ventanería está desprendido.	56
<b>Cuarto Estéril</b>		
40	Ventila con malla mosquitero desprendido. Cajas y objetos almacenados de forma desordenada que afectan el acceso libre al recinto y podrían contaminar el cuarto estéril.	57-58
<b>Enfermería</b>		
41	La salida de emergencias no tiene llavín antipánico ni abre hacia afuera, situaciones que no son favorables en caso de una emergencia, debido a que dificulta que la puerta permanezca abierta para el libre y fácil tránsito de las personas	59
42	Ausencia de llavín en puerta.	60



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

43	<i>Las puertas y ventanas no se les da mantenimiento como engrasado, lo cual, produce rozamiento excesivo y desgaste de los componentes</i>	<b>61</b>
<b>Observación e Inyectables</b>		
44	<i>Paredes con filos (aristas) quebrados. Ausencia de esquineros para protección</i>	<b>62</b>
45	<i>Marco de puerta rallada</i>	<b>63</b>
46	<i>Fisuras en paredes</i>	<b>64-65</b>
47	<i>Mobiliario sin anclar en la parte inferior</i>	<b>66</b>
<b>Área Aséptica</b>		
48	<i>Fisuras en cielorraso adyacente a la pared y manchado</i>	<b>67</b>
49	<i>Mobiliario sin anclar en la parte inferior (piso)</i>	<b>68</b>
50	<i>Luminarias con fluorescentes quemados</i>	<b>69</b>
51	<i>La puerta pega en el escritorio y no en el tope de puerta, deteriorando ambos elementos</i>	<b>70</b>
<b>Área Séptica</b>		
52	<i>La tubería de desagüe del lavatorio tiene colocado una cinta tapa goteras del tipo utilizada en cubiertas, en apariencia para corregir fuga existente, sin embargo, lo actuado no obedece a acciones correctas de mantenimiento que garanticen la funcionalidad y calidad de los componentes de la infraestructura</i>	<b>71</b>
53	<i>Pared deteriorada con rallones y despintada</i>	<b>72</b>
54	<i>Fisura en el buque de puerta y abultamiento en la pintura de pared</i>	<b>73-74</b>
55	<i>Ventanas con empaques desprendidos</i>	<b>75</b>
56	<i>Fisura en el cielorraso</i>	<b>76</b>
<b>Odontología</b>		
57	<i>La puerta está desplomada, lo cual genera fricción entre la puerta y marco que ralla y despinta ambos elementos</i>	<b>77</b>
58	<i>Paredes sucias y despintadas</i>	<b>78</b>
59	<i>Fisuras en la junta de dilatación entre pared liviana y bloques de concreto</i>	<b>79</b>
60	<i>Estantería sin anclar en la parte inferior (piso)</i>	<b>80</b>
61	<i>El llavín no funciona correctamente: no engancha en el recibidor</i>	<b>82</b>
<b>ATAP</b>		
62	<i>Pared con orificios y despintada</i>	<b>84</b>
63	<i>Puerta desalineada en relación con el marco</i>	<b>85</b>
<b>Consultorio Médico</b>		
64	<i>Fisura en pared</i>	<b>86</b>
65	<i>La ventilla tiene la manija dañada</i>	<b>87</b>
66	<i>Pared rayada y despintada a la altura de camilla</i>	<b>88</b>
67	<i>Llavín no funciona correctamente y la puerta está desplomada</i>	<b>90</b>
68	<i>Equipo médico ubicado sobre suelo y no sobre pared, y en apariencia sin utilizar</i>	<b>91</b>
69	<i>Filo en pared quebrado</i>	<b>92</b>
<b>Pasillo (que comunica Consultorio Médico con Servicios Sanitarios)</b>		
70	<i>El marco de la ventana está desalineado por lo que no permite un deslizamiento correcto durante su apertura por cuanto se traba, situación que podría generarse debido al desplazamiento lateral existente entre ambas estructuras</i>	<b>93</b>
71	<i>Fisuras en pared</i>	<b>94-95</b>
72	<i>Piso de terrazo quebrado</i>	<b>96-97</b>



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

	<i>Reventadura en la sisas de fragua del piso terrazo.</i>	
<b>Servicio Sanitario Público Hombres-Mujeres</b>		
73	<i>Puerta desalineada</i>	<b>98</b>
74	<i>Desagües en lavatorios oxidados</i>	<b>99-100</b>
75	<i>Grifo no funciona</i>	<b>101</b>
76	<i>Las puertas de madera no tienen forro (formica) en el canto inferior</i>	<b>102</b>
77	<i>Las jaboneras y papeleras están desprendidas</i>	<b>103</b>
78	<i>La fragua del enchape lateral se está desprendiendo.</i>	<b>104</b>
<b>Servicio Sanitario Personal</b>		
79	<i>La ventana se traba al deslizarla: no funciona correctamente</i>	<b>105</b>
80	<i>Lámina de cielo mal colocada</i>	<b>106</b>
81	<i>Desagües en lavatorios oxidados</i>	<b>107</b>
<b>Pasillo Interno (frente a Servicios Sanitarios)</b>		
82	<i>No hay rotulación para señalar la salida de emergencia</i>	<b>108</b>
83	<i>Fisura en cielorraso</i>	<b>109</b>
<b>Pasillo Externo (frente a Servicios Sanitario para Discapacitados)</b>		
84	<i>La felpa en el canto lateral de la puerta está deteriorada y en algunos tramos desprendido o roto.</i>	<b>110</b>
85	<i>Barandas despintadas y con presencia de óxido El pedestal de concreto tiene desprendimiento del repello</i>	<b>111</b>
86	<i>La puerta para salida de emergencias posee un brazo cierra puertas que ejerce una fuerza hacia el interior del recinto con el fin de mantener la puerta cerrada, sin embargo, esta situación no es favorable en caso de una emergencia, debido a que dificulta que la puerta permanezca abierta para el libre y fácil tránsito de las personas</i>	<b>112</b>
87	<i>Paredes con filos quebrados</i>	<b>113</b>
<b>Servicio Sanitario para discapacitados</b>		
88	<i>El inodoro no dispone de barra vertical. Las sillas de rueda no tienen placa que identifique el número de activo</i>	<b>114-115-116</b>
89	<i>Fisura en pared y enchape de pared (cerámica)</i>	<b>117</b>
90	<i>Puerta con rejilla inferior despintada</i>	<b>118</b>
<b>Sala de espera de farmacia</b>		
91	<i>La recarga de los extintores, de conformidad con las etiquetas de información, debió realizarse en noviembre del 2014, por lo tanto expiró hace 8 meses aproximadamente, lo que evidencia que no se les ha brindado mantenimiento</i>	<b>119</b>
<b>Puerta Principal</b>		
92	<i>La puerta de doble hoja no funciona correctamente por lo que el mecanismo de apertura y cierre está trabado. Lo anterior, se debe a que el pin de la parte superior no funciona y el de la parte superior permanece fijo sin permitir que se pueda abrir</i>	<b>121-122-123</b>
<b>Cuarto de Aseo</b>		
93	<i>Placa de apagador oxidada</i>	<b>124</b>
94	<i>Lámina de cielo sin posicionar correctamente</i>	<b>125</b>
95	<i>Repello fisurado y abultado Pintura desprendida por golpes en pared</i>	<b>126-127</b>



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

96	<i>Baranda en pileta, grifo y estantería oxidados El estante no está anclado al piso</i>	<b>128-129-130</b>
97	<i>El llavín de la puerta no tiene cerradura con llave, por lo que se instaló un pasador con candado, el cual ha deteriorado la pintura del marco de puerta</i>	<b>131</b>
<b>RACKS</b>		
98	<i>Pared con superficie irregular en buque de puerta. El recinto no dispone de una puerta que permita independizarlo del área de Redes, asimismo, no garantiza el resguardo del equipo</i>	<b>132</b>
99	<i>Los estantes no están anclados al piso</i>	<b>133</b>
100	<i>Ubicación incorrecta de extintores (objetos como escritorio, cajas y expedientes obstruyen el acceso libre). Además, no dispone de rotulación</i>	<b>135</b>
<b>Redes</b>		
101	<i>Buque de puerta con filo despintado</i>	<b>137</b>
102	<i>Fisura en pared</i>	<b>138</b>
<b>Pasillo Externo (que comunica el interior del edificio con el comedor)</b>		
103	<i>La puerta está desplomada lo que produce que friccion con el umbral de la puerta</i>	<b>139</b>
104	<i>Se observó una fuga de agua (en apariencia potable) dentro del contrapiso, localizada entre la acera y la pared externa del comedor, lo cual genera desperdicio,, deterioro de la pared y eventualmente podría afectar el contrapiso</i>	<b>140-141</b>
105	<i>Fisura en precinta</i>	<b>142</b>
106	<i>Pedestal de concreto con pintura desprendida</i>	<b>143</b>
107	<i>Fisura en cielorraso</i>	<b>146</b>
<b>Recinto para bombas de agua y parqueo</b>		
108	<i>Ausencia de una bomba para agua potable</i>	<b>147</b>
109	<i>Fisuras en contrapiso</i>	<b>148</b>
110	<i>Fisuras en pared y cielorraso</i>	<b>149-150</b>
111	<i>Portón con llavín dañado.</i>	<b>151</b>
<b>Comedor</b>		
112	<i>Piso de terrazo fisurado cerca de la entrada principal</i>	<b>154</b>
113	<i>No se dispone de un tope para puerta, lo que genera que se coloque una piedra para mantener la puerta abierta que ralla y deteriora el piso Detrás de la puerta se localiza pieza de terrazo suelto y sin fragua 80</i>	<b>155-156</b>
114	<i>Placa de tomacorriente suelto</i>	<b>157</b>
115	<i>Faltan mosquiteros en ventanas Manijas para ventilas dañadas, lo cual no permite su apertura</i>	<b>158-159-160</b>
116	<i>Pared despintada y pasta desprendida</i>	<b>161</b>
<b>Farmacia</b>		
117	<i>Fisura en piso cerca de la puerta</i>	<b>162</b>
118	<i>La ventilla de la ventanería no tiene la manija para abrir y cerrarla</i>	<b>163</b>
<b>Entrega de medicamentos</b>		
119	<i>Las ventanas corredizas no funcionan correctamente: se traban al deslizarse y el cierre no engancha</i>	<b>164</b>
120	<i>Fisura en la parte superior de la pared</i>	<b>165</b>
121	<i>El forro (chapeteado) de la estantería está desprendido</i>	<b>166</b>



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

<b>Bodega de Farmacia</b>		
122	Lámina de cielo suspendido manchada por humedad	167
123	Estante sin anclar al piso	168
124	El lugar donde se ubica el extintor no tiene demarcado en el piso la zona de aproximación con texturizado y color contrastante para señalar la zona de influencia del objeto. Además, no dispone de rotulación y el lugar no es correcto	169
125	La puerta está desplomada por lo que fricciona lateralmente contra el marco	170
<b>ATAP-Vacunación</b>		
126	Estantería sin anclar al piso	171
<b>Obra Exterior (Edificio donde se ubica Farmacia)</b>		
127	Pared con desprendimiento de pintura	172
128	Fisura en precinta	173
129	La entrada lateral que dispone de dos portones y comunica al sector de las bombas para aguas, tiene secciones del contrapiso con diferentes niveles (desplazamiento vertical) en las juntas que genera una superficie irregular	174
130	Tapa Metálica de Arqueta Eléctrica está oxidada	175
131	Componentes de verjas oxidadas.	176
132	El sistema de anclaje de las verjas con las columnas de concreto falló por lo que se fisuró y desprendió el repello	177-178
133	La columna tiene una parte desprendida de repello en la parte inferior	179
134	Pintura desprendida en murete y columnas	180
135	Acera fisurada	181
136	Candados y elementos del portón oxidados	182
137	Fisuras en viga corona de tapia perimetral que colinda a vivienda	183
138	Se observó un saliente de tubería en la parte lateral de la caja de registro, lo cual hace presumir que es para desaguar el agua pluvial en caso de que se re-embalse, no obstante, no se evidenció un canal de concreto sobre el piso para encausar el agua y evitar erosión y socavación del suelo	184
139	Tubería Pluvial despintada	185
140	Fisuras en precinta y murete	186-187
141	Fisura en la pared de la caja de registro pluvial	188

<b>Ítem</b>	<b>Condición encontrada Clínica Cartagena</b>	<b>Fotografía Anexo 6</b>
<b>Farmacia</b>		
<b>Bodega</b>		
1	Fisura en pared de bloques de concreto y de gypsum y acabado deficiente en láminas de cielo suspendido: lámina mal ubicada	1 a 3
2	Estantería sin anclar al piso	4
3	Fisura en pared de gypsum y abultamiento de pasta y pintura	5-6
4	La recarga de los extintores, de conformidad con las etiquetas de información, debió realizarse en enero del 2014, por lo tanto expiró hace 20 meses aproximadamente, lo que evidencia que no se les ha brindado mantenimiento	7-8





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

<b>Ítem</b>	<b>Condición encontrada Clínica Cartagena</b>	<b>Fotografía Anexo 6</b>
	<i>Asimismo, los extintores están en una estantería que no está fijada a ningún elemento, lo que provocaría la inutilización de este instrumento si la estantería cae. Además, no tiene la demarcación en el piso de zona de aproximación con texturizado y color contrastante para señalar la zona de influencia del objeto, aspectos que debe valorarse por el equipo de mantenimiento</i>	
5	<i>Estantería sin anclar al piso</i>	<b>9</b>
6	<i>Fisura en pared adyacente al fregadero</i>	<b>10-11</b>
7	<i>Manchas en pared, en apariencia por filtración de agua</i>	<b>12</b>
<b>Pasillo</b>		
8	<i>Lámina de cielo suspendido con manchas de humedad</i>	<b>13</b>
9	<i>El rótulo del extintor está colocado incorrectamente sobre el piso. Asimismo, no tiene demarcado en el piso la zona de aproximación con texturizado y color contrastante para señalar la zona de influencia del objeto</i>	<b>14</b>
10	<i>Puerta está desplomada por lo que se traba al cerrar y no funciona correctamente. Además el forro tiene una superficie irregular</i>	<b>15-16</b>
11	<i>Lámina de cielo suspendido con manchas de humedad</i>	<b>17</b>
<b>Oficina de Jefatura</b>		
12	<i>Falta placa en toma corriente</i>	<b>18</b>
13	<i>Pared rallada y con desprendimiento de pintura</i>	<b>19-20</b>
14	<i>La puerta está desalineada con respecto al marco. Además, la puerta de madera únicamente tiene forro frontal, posterior y de canto lateral, sin embargo, carece de forro de canto inferior y superior</i>	<b>22-23</b>

<b>Área de Despacho</b>		
15	<i>Detalle deficiente en abertura de lámina de cielo para paso de tubería de Aire Acondicionado (A/C)</i>	<b>24</b>
16	<i>Pared rallada con pintura desprendida</i>	<b>25</b>
17	<i>Pared con filos quebrados y ausencia de esquineros para protección</i>	<b>26</b>
18	<i>Lámina de cielo mal posicionada</i>	<b>27</b>
20	<i>Lámpara desalineada con respecto al marco del cielorraso</i>	<b>30</b>
21	<i>Lámina de cielo mal posicionada lo que genera una abertura entre el cielo y la pared</i>	<b>31</b>
22	<i>Pared con fisura y abultamiento de pasta y pintura</i>	<b>32</b>
23	<i>Lámina de cielo suspendido con mancha de humedad</i>	<b>33</b>
<b>Salida de Emergencia</b>		
24	<i>Barandas de rampa y bisagras de la puerta de salida de emergencia están oxidadas.</i>	<b>34-35</b>
<b>Obra exterior (Farmacia)</b>		
25	<i>Mosquitero en aleros deteriorado, en algunos sectores está roto</i>	<b>36</b>
26	<i>Pared con fisuras y abultamiento de pintura</i>	<b>37-38</b>
27	<i>Láminas de zinc de la cubierta de techo están oxidadas</i>	<b>39-40</b>
<b>Entrega de Medicamentos</b>		
28	<i>Fisura entre cielorraso y pared</i>	<b>41</b>
29	<i>Se observó presencia de fisuras y grietas en las juntas de la pared con: contrapiso, viga corona y banquina</i>	<b>42-43-44</b>



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

30	<i>La ventana esta desalineada por lo que no se desliza correctamente. Además, se observó que el perfil de aluminio se limó para ajustarlo</i>	<b>45-46</b>
31	<i>Mueble de madera para almacenar medicamentos y sin anclar al piso</i>	<b>47</b>
32	<i>Rejilla para ducto de Aire Acondicionado está sucia</i>	<b>48</b>
33	<i>La puerta está desplomada, la cual genera fricción contra el marco acelerando el deterioro de los componentes y no permite el buen funcionamiento</i>	<b>49</b>
<b>Sala Espera</b>		
34	<i>Mobiliario de la ventanilla tiene desprendido la chapeta</i>	<b>50</b>
35	<i>Piso quebrado</i>	<b>51</b>
36	<i>La puerta de vidrio está desalineada, lo que genera una abertura entra la puerta y el marco. Además, el llavín no funciona</i>	<b>52</b>
37	<i>Pared fisurada</i>	<b>53</b>
38	<i>La ventilla de la ventana no dispone de la manija, dificultando que se pueda abrir o cerrar</i>	<b>54</b>
<b>Cuarto de Bombas</b>		
39	<i>La puerta está desalineada, lo que genera que friccionen contra el marco, situación que dificulta que el portón se pueda abrir con facilidad</i>	<b>55</b>
40	<i>Una de las bombas está sin plaquear</i>	<b>56</b>

#### **Tanque Almacenamiento de Agua Potable**

41	<i>La tapa de la escotilla al tanque de agua potable está oxidada Asimismo, en la parte superior del tanque, al nivel al que se encuentra el agua, se forma una capa de material similar al aceite</i>	<b>58-59</b>
42	<i>Ausencia de tapa en caja rectangular del sistema eléctrico</i>	<b>60</b>
43	<i>Parche de pintura y superficie irregular en pared</i>	<b>61</b>
44	<i>Fisura y abultamiento de pasta en pared</i>	<b>62</b>

#### **Servicio sanitario para discapacitados**

45	<i>Piso fisurado Ausencia de esquineros para proteger los filos del buque de puerta, por lo que el filo está quebrado</i>	<b>64-65</b>
46	<i>No cumple con la Guía Práctica de Accesibilidad para la CCSS en cuanto a la ausencia de barra vertical en inodoro</i>	<b>66</b>
47	<i>Barras horizontales están oxidadas.</i>	<b>67</b>
48	<i>La puerta está desploma por lo que fricciona contra el marco. Además, ese tipo de puerta de madera comprimida es susceptible a la humedad, por lo que su uso en un servicio sanitario acelera su deterioro, principalmente si las puestas no disponen de un forro (formica) en el canto inferior y superior, que los proteja de la humedad.</i>	<b>68</b>



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
 AUDITORIA INTERNA  
 Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
 Apdo.: 10105

**Obra exterior (fachada principal)**

49	Fisuras en pared	69-70
----	------------------	-------

Ítem	Condición encontrada Clínica 27 de Abril	Fotografía Anexo 7
<b>Cuarto de rack</b>		
1	Condensación en la rejilla del Aire Acondicionado: se observó gotas que se desprenden de la rejilla	1
2	Pintura desprendida circundante a tubería eléctrica	2
<b>Cuarto eléctrico</b>		
3	Lámina de cielo suspendido rota	3
4	El recinto se utiliza para almacenar materiales de construcción: pintura, cerámica, piezas de madera. La pintura es un material inflamable que se almacena en un cuarto eléctrico donde convergen los cables eléctricos del edificio, situación que pone en riesgo la seguridad de las personas e infraestructura	4-5
<b>Servicios sanitario mujeres público</b>		
5	Sifón de lavatorio oxidado	7
6	EL servicio sanitario no dispone de una barra vertical junto al inodoro, condición que incumple lo indicado en la Guía Práctica de Accesibilidad para la CCSS	8
7	Barras del servicio sanitario junto a los espejos están oxidadas	9
8	Cuarto de caña de PVC deteriorado: con orificio	11
9	No enciende el bombillo de luminaria	12
10	El forro (formica) de la puerta en su canto lateral está quebrado	13
<b>Patio de luz (contiguo a servicios sanitarios mujeres)</b>		
11	No se dispone de tope para puerta	14
12	Pared con pintura abultada y desprendida.	15
<b>Servicios sanitario mujeres para personal</b>		
13	Sifón de lavatorio oxidado	16
14	Las dimensiones del recinto del inodoro no son funcionales, por cuanto, al ingresar la persona no dispone de espacio suficiente entre la loza sanitaria, el basurero y la puerta, para abrir y cerrar la puerta El bombillo es incandescente por lo que la luminosidad no es suficiente para iluminar el recinto	18
15	Falta toma corriente	19
16	El llavín de la puerta tiene problemas en el cierre, debido a que el seguro no funciona. Además, ese tipo de puerta de madera comprimida es susceptible a la humedad, por lo que su uso en un servicio sanitario acelera su deterioro, principalmente si las puertas no disponen de un forro (formica) en el canto inferior y superior, que los proteja de la humedad	20-21
<b>Aseo</b>		
17	Niple del grifo de pileta oxidado	23
18	Marco de puerta despintada	24





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

Ítem	Condición encontrada Clínica 27 de Abril	Fotografía Anexo 7
<b>Servicio sanitario hombres para personal</b>		
19	El llavín no funciona correctamente: se traba el pasador	25
20	Ausencia de toma corriente y cableado eléctrico	26
21	El mingitorio está fuera de servicio	27
22	Las particiones están manchadas y oxidadas	29-30
23	Tubería de drenaje para lavatorio oxidada	32
<b>Servicios sanitario hombres público</b>		
24	El servicio sanitario no dispone de una barra vertical junto al inodoro, condición que incumple lo indicado en la Guía Práctica de Accesibilidad para la CCSS. Tornillos para anclaje de loza sanitaria están oxidados.	33-34
25	Las barras para personas con discapacidad están oxidadas	35
26	Tubería de drenaje para lavatorio oxidada	36
27	La ubicación del tope de puerta no es correcta, debido a que el llavín topa primero que la puerta	37
28	Faltan "paletas" de celosía	38
<b>Pasillo (frente a servicio sanitario para hombres)</b>		
29	Pared con pasta y pintura desprendida	39
30	El mecanismo para abrir y cerrar la ventila no funciona	40
31	El plafón no tiene bombillo	41
32	La puerta que comunica al patio lateral no tiene tope, por lo que golpea la pared y la deteriora	42
<b>Obras exteriores</b>		
<b>Pasillo lateral (Colindante a Fuerza Pública)</b>		
33	Lámpara de pared con base oxidada y cables arrollados que están expuestos	43
34	Zona verde sin mantenimiento: zacate sin cortar	46
<b>Fachada Posterior y Lateral (patio)</b>		
35	Fisura en tapichel	48
36	La caja de registro tiene el concreto quebrado circundante a la agarradera de la tapa.	49
37	Tapichel y cielorraso con fisuras	51
38	Acabado deficiente de empaste y pintura en alero alrededor del bajante.	54
39	Cables eléctricos expuestos y a la intemperie	55
40	Fisura en alero y pared	57-58
<b>Sala de espera (Consultorios médicos)</b>		
41	Película tipo "frost" colocada en ventanas para dar privacidad a pacientes se observa despegada	59
42	Mecanismo de apertura y cierre en ventilas con manija quebrada	60
<b>Pasillo interno (Frente a Comedor)</b>		
43	Pared con repello desprendido	61
44	Lámpara con fluorescente quemado	62
45	Láminas de cielorraso con pintura desprendida y parches de pintura	63



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

46	<i>El mecanismo para abrir y cerrar la ventila no funciona</i>	<b>64</b>
<b>Consultorio 4</b>		
47	<i>Mecanismo de apertura y clausura de ventila tiene quebrado la manija</i>	<b>65</b>
48	<i>Puerta y marco despintados por fricción entre ellas</i>	<b>68</b>
<b>Consultorio 2</b>		
49	<i>Pared con pintura desprendida</i>	<b>69</b>
50	<i>Pared sucia y con telarañas</i>	<b>70</b>
51	<i>Ausencia de esquineros para protección en las aristas de paredes, situación que genera que se quiebren los filos</i>	<b>71</b>
52	<i>Brazo cierrapuertas desajustado, debido a que cierra de forma acelerada sin propiciar el tiempo oportuno para el paso de las personas</i>	<b>72</b>
<b>Odontología</b>		
53	<i>Extintor con recarga vencida desde enero del 2014. Lo que indica que tiene 20 meses de vencimiento, además, la rotulación no identifica el tipo de extintor. El lugar donde se ubica el extintor no tiene demarcado en el piso la zona de aproximación con texturizado y color contrastante para señalar la zona de influencia del objeto. Aspectos, que debe de valorar el equipo de mantenimiento</i>	<b>73</b>
54	<i>El tope de puerta es obstruido por un mueble metálico, lo que genera que la puerta golpee primero el dicho mueble y no en el tope</i>	<b>74</b>
55	<i>Estantería sin anclar al piso</i>	<b>75</b>
<b>Vacunación</b>		
56	<i>Fisura en la pared</i>	<b>76</b>
57	<i>Existencia de una gotera en el sifón de la tubería de drenaje, para lo cual se colocó una cubeta y cinta o plástico para corregir el problema</i>	<b>78</b>
58	<i>La puerta fricciona con el marco en la parte superior</i>	<b>79-80</b>
59	<i>Lámina de cielo suspendido manchada por humedad</i>	<b>81</b>
<b>Recepción</b>		
60	<i>Falta de chapeta en el mueble</i>	<b>82</b>
<b>Registros médicos</b>		
61	<i>Estantería sin anclar al piso</i>	<b>83</b>
62	<i>Pared con pintura desprendida</i>	<b>84</b>
63	<i>El llavín no funciona correctamente, se debe forzar para cerrar, debido a que el pasador no enganche con el recibidor</i>	<b>---</b>
<b>Recinto (Contiguo a Filiación)</b>		
64	<i>Falta placa de toma corriente</i>	<b>85</b>
65	<i>Acabado deficiente de pintura adyacente a lámpara. Fisura en cielorraso</i>	<b>89</b>
66	<i>Manchas de pintura en piso</i>	<b>90</b>
<b>Servicio de filiación</b>		
67	<i>Parches de pintura en pared</i>	<b>92</b>
68	<i>Pintura desprendida en pared</i>	<b>93</b>
<b>Redes</b>		
69	<i>Recarga de extintor vencido en noviembre del 2014</i>	<b>94</b>
70	<i>Mancha de pintura en cielorraso de tablilla PVC</i>	<b>95-96</b>



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

<i>Secciones don tablilla deformada</i>		
<b>ATAP (Según diseño original)</b>		
71	<i>Extintor tiene la recarga vencida. Además, la rotulación no identifica el tipo de extintor existente (No indica si es tipo A-B-C) El lugar donde se ubica el extintor no tiene demarcado en el piso la zona de aproximación con texturizado y color contrastante para señalar la zona de influencia del objeto, asimismo, su acceso es obstruido por objetos. Situación que evidencia la falta de mantenimiento de estos equipos</i>	--
<b>Patio de luz (Contiguo a ATAP)</b>		
72	<i>Falta placa para toma corriente</i>	<b>103</b>
73	<i>Fisuras en pared</i>	<b>104</b>
74	<i>Aleros con parches de pintura</i>	<b>105</b>
75	<i>Tubería de aires acondicionado con goteras</i>	<b>106</b>
76	<i>Pared con pintura desprendida.</i>	<b>107</b>
<b>Consultorio médico</b>		
77	<i>El brazo cierra puerta debe ajustarse, por lo que su cierre es acelerado, sin propiciar el tiempo necesario para que la persona ingrese o salga del recinto</i>	<b>108</b>
78	<i>Filos quebrados en pared</i>	<b>109</b>
<b>Centro de equipos</b>		
79	<i>Pileta con sifón oxidado</i>	<b>111</b>
<b>Observación</b>		
80	<i>Pintura desprendida en pared</i>	<b>112</b>
81	<i>Abanico con sonido no habitual al encender</i>	<b>113</b>
82	<i>Marco de puerta golpeada despintada</i>	<b>114</b>
<b>Cuarto de máquinas</b>		
83	<i>Bomba para agua con fuga</i>	<b>115</b>
84	<i>Tanque de almacenamiento para agua potable con abultamientos en la pintura</i>	<b>116</b>
85	<i>Tanque Metálico de Presión metálico despintado y con componentes oxidados</i>	<b>117-118</b>
<b>Pasillo (Contiguo Enfermería)</b>		
86	<i>Pared con pintura desprendida y filos quebrados.</i>	<b>119</b>
87	<i>Falta recibidor para tope de puerta en el rodapié o pared.</i>	<b>120</b>
<b>Garaje de ambulancias</b>		
88	<i>Pared con manchas de grasa proveniente de la cortina metálica</i>	<b>121</b>
89	<i>Falta caratula para proteger el motor de la cortina arrollable</i>	<b>123</b>
90	<i>Desgaste entre láminas de la cortina metálica, lo que genera que se despinte y oxide</i>	<b>124</b>
91	<i>Rejilla desprendida</i>	<b>125</b>
92	<i>Pared con fisuras y sucias por la acción de las llantas de motocicletas</i>	<b>126-127</b>
<b>Enfermería</b>		
93	<i>Pared con filos quebrados y pintura desprendida</i>	<b>128-129</b>
<b>Urgencias</b>		
94	<i>Lámina de cielo suspendido quebrado</i>	<b>130</b>
95	<i>Puerta fricciona contra el marco en la parte superior. Llavín desajustado.</i>	<b>131-132</b>



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

<b>Farmacia</b>		
96	Lámina manchada por humedad	133
97	El llavín no funciona correctamente	134
<b>Retiro de Medicamentos</b>		
98	Lámina de cielo suspendido con mancha por humedad	135
99	Pared rallada y sucia	136
100	Estantería sin anclar y llavín de puerta no funciona	---
<b>Bodega</b>		
101	El rótulo no identifica el tipo de extintor existente (No indica si es tipo A-B-C) El lugar donde se ubica el extintor no tiene demarcado en el piso la zona de aproximación con texturizado y color contrastante para señalar la zona de influencia del objeto	137
102	Cajas obstruyendo puertas	138
103	Aire acondicionado Mini Split le falta caratula	139
104	Lámina de cielo suspendido mal posicionada	140
105	Lámina de cielo manchado por humedad	141
106	Pared con filo quebrado	144
<b>Entrada principal</b>		
107	Armadura metálica para sillas de espera sin asientos	145
108	Felpa de puerta principal desprendida	146
109	Bancas metálicas despintadas	147
110	Sillas de ruedas sin plaquear	148

*Fuente:* Auditoría Interna-Elaboración con datos obtenidos en la inspección efectuada a la infraestructura rehabilitada de las Áreas de Salud de Nandayure y Hojancha, Casa de Visita Periódica de Bella Vista, Áreas remodeladas del Hospital la Anexión de Nicoya, Clínica de Cartagena y sede de EBAIS de Veintisiete de Abril y Paso Tempisque.

Entre los aspectos más relevantes del cuadro anterior se identificaron: pintura desprendida, bordes quebrados y suciedad en paredes, manchas en cielos suspendidos por filtraciones y suciedad, desprendimiento de accesorios en servicios sanitarios y llavines de puertas, láminas de fibra mineral desmontadas, estanterías sin anclar, muebles dañados, extintores contra incendios con recarga vencida, desprendimiento de rodapié, filtraciones en losas de techo, obstrucción de desagües, entre otros.

La Ley de Control Interno, en el artículo 14, en relación con la valoración del riesgo, señala que serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros:

*“b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos”*

El Manual de Normas Generales de Control Interno para el Sector Público establece en el artículo 4.3, lo siguiente:

*“El jerarca y los titulares subordinados según sus competencias deben establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente la protección y control de los activos pertenecientes a la institución (...).”*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

Las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el artículo 4.3 “Protección y conservación del patrimonio” indica:

*“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de los activos pertenecientes a la institución, incluyendo los derechos de propiedad intelectual.”*

La “National Fire Protection Association” (NFPA) 10, recomienda un período de mantenimiento de un año o cuando sea indicado específicamente por alguna inspección. Por medio del mantenimiento se debe determinar si el extintor ha perdido presión en algún grado (por mínimo que sea). El mantenimiento debe incluir un chequeo completo con el fin de dar la máxima seguridad de que el extintor funcionará efectiva y seguramente. También incluye cualquier reparación o repuesto que se necesite. Las operaciones de revisión, mantenimiento, recarga y pruebas hidrostáticas, se deben delegar únicamente a empresas especializadas en el tema y que presenten certificación confiable de que cumplen con las normas NFPA.

Los aspectos evidenciados, obedecen a debilidades en el proceso de aplicación y ejecución de programas, rutinas de mantenimiento, así como la rigurosidad en la supervisión de la Dirección Administrativa de la Dirección Regional de Servicios de Salud Choroteга, sobre la aplicación de actividades destinadas al mejoramiento y conservación de infraestructura recién remodelada.

Los daños observados en las edificaciones podrían afectar el patrimonial institucional, al tener que invertir recursos en reparaciones que pudieron evitarse de aplicarse tareas de mantenimiento, asimismo, la condición de deterioro de la infraestructura afecta la prestación de los servicios de salud a los usuarios, aspectos que no están acorde a la inversión efectuada por la Caja Costarricense de Seguro Social que asciende a ₡3.299.217.118,00 (tres mil doscientos noventa y nueve millones doscientos diecisiete mil ciento dieciocho colones).<sup>2</sup>

## CONCLUSIONES

La Institución, invirtió la suma de ₡3.299.217.118,00 (tres mil doscientos noventa y nueve millones doscientos diecisiete mil ciento dieciocho colones), en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de nueve sitios de la región choroteга, debido a los daños causados por el terremoto del 5 de setiembre de 2012, no obstante, la inspección realizada, evidenció 614 deficiencias en las edificaciones lo que reflejan problemas en la aplicación de rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo, situación contraria a lo indicado en la Ley de Control Interno, respecto a la obligatoriedad de aplicar las medidas necesarias para la conservación del patrimonio institucional, además, no se considera razonable el descuido que tienen estas edificaciones en un plazo corto de funcionamiento y en la cual se invirtieron recursos financieros significativos.

<sup>2</sup> Oficio DAP-0498-2015, del 24 de abril 2015



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

Este proyecto requirió una inversión significativa de recursos financieros y humanos para su ejecución, no obstante, los procesos de supervisión post puesta en marcha y de mantenimiento efectuados, no han presentado la efectividad y oportunidad requerida, siendo la Administración Activa, la responsable de aplicar las acciones correspondientes para garantizar el comportamiento, funcionalidad, vida útil y calidad en la prestación de servicios de salud a los usuarios de estos centros médicos.

## RECOMENDACIONES

### A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD CHOROTEGA

1. Instruya al Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento Chorotega para que en coordinación con la Dirección Administración de Proyectos Especiales y Dirección de Mantenimiento Institucional, analicen el diagnóstico realizado por la Auditoría sobre el estado actual de la infraestructura de la Clínica Paso Tempisque, Cartagena; EBAIS 27 de Abril; Área de Salud de Hojanca, Nandayure; Casa de Visita periódica Bellavista, Hospital La Anexión. Lo anterior con el objetivo de determinar las posibles causas de las deficiencias y su correspondiente clasificación en aras de solucionar los aspectos evidenciados. Plazo de cumplimiento 5 meses.

Con los resultados del análisis, diseñar en el plazo de un mes, un plan de trabajo para la subsanación de los aspectos evidenciados en los inmuebles, que contenga al menos: cronograma de ejecución, descripción de actividades, responsables, financiamiento. La implementación del plan de trabajo debe iniciar en un plazo máximo de tres meses posterior a la finalización de su diseño.

De encontrarse aspectos de reclamo al contratista, la Dirección de Administración de Proyectos Especiales procederá en un plazo máximo de un mes a iniciar las gestiones para la subsanación correspondiente.

2. Analice con la asesoría técnica de la Dirección de Mantenimiento Institucional y la asesoría legal de la propia Dirección Regional, la gestión efectuada por el Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento Chorotega, para la implementación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los proyectos remodelados en la Región Chorotega, producto del sismo del 05 de setiembre de 2012, en razón de las deficiencias evidenciadas en el presente informe y adoptar las acciones pertinentes. El plazo para efectuar el análisis se establece en 5 meses.

## COMENTARIO

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, los principales resultados de la evaluación efectuada se comentaron con Dra. Tatiana Guzmán Coto, Asistente Médica de la Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega; Ing. Sergio Barahona Palomo, Coordinador Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento; el Lic. José Castro



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

Zapata, Asesor de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, Ing. Cristian Castillo Sáurez, Dirección Administración de Proyectos Especiales y el Ing. Rodrigo Quesada Solís, Dirección Mantenimiento Institucional.

Entre los principales comentarios por parte de la Dirección Regional de servicios de Salud Chorotega, se tiene la solicitud de cooperación de la Dirección de Mantenimiento Institucional en la asesoría técnica planteada en la recomendación número uno; además, de la participación de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías en la implementación de la recomendación 2.

Entre los principales comentarios brindados por la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, Dirección de Mantenimiento Institucional y Dirección Administración de Proyectos Especiales se tiene la ampliación de los plazos y la realización en conjunto con el Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento el análisis técnico y programa de trabajo en la ejecución de la recomendación dos.

Los aspectos comentados por la Administración fueron incorporados por la Auditoría en el presente informe

#### **ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ABASTECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA**

Ing. Paul Arroyo Agüero  
**ASISTENTE AUDITORÍA**

Ing. Cristian Bonilla Bejarano  
**ASISTENTE AUDITORÍA**

Lic. Roy Manuel Juárez Mejías  
**JEFE DE SUBÁREA**

Lic. Alexander Nájera Prado  
**JEFE DE ÁREA**

ANP/RMJM/PAA/JGBC/CBB/lbc



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**FOTOGRAFÍAS INSPECCIÓN DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DE 2015**  
**Inspección Casa visita Periódica Bella Vista**

**Fotografía 1**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 2**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 3**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 4**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 5*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 6*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 7*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 8*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 9*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 10*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 11**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 12**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 13**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 14**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 15**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 16**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 17*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 18*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 19*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 20*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 21*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 22*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 23*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 24*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 25*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 26*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 27*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 28*



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 29**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 30**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 31**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 32**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 33**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 34**



*Inspección Casa visita Periódica Bella Vista  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 2**  
**FOTOGRAFÍAS INSPECCIÓN DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DE 2015**  
*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya*

**Fotografía 1**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 2**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 3**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 4**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 5**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 7*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 8*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 9*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 10*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 11*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 12*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 13*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 14*




*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 15*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 16*




*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 17*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 18*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 19*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 20*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 21*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 22*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 23*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 24*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 25*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 26*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 27*




*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 28*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 29*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 30*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 31*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 32*




*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 33*




*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 34*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 35*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 36*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 37*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 38*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 39*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 40*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 41*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 42*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 43*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 45*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 46*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 47*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 48*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 49*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 50*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 51*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 52*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 53*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 54*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 55*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 56*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 57*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 58*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 59*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 60*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 62*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 63*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 65*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 66*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

*Fotografía 67*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 68**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 69**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 70**




*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 71**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 72**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 73**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 74**

**Fotografía 75**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 76**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 78**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 80**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 77**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 79**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 81**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 82**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 84**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 86**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 83**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 85**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 87**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 88**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 90**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 92**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 89**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 91**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 93**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*

**Fotografía 94**



*Inspección Hospital La Anexión de Nicoya  
12 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 3**  
**FOTOGRAFÍAS INSPECCIÓN DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DE 2015**  
**Inspección Área de Salud Nandayure**

**Fotografía 1**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 2**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 3**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 4**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 5**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 6**




*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 8**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 10**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 7**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 9**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 11**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 12*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 13*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 14*




*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 15*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 16*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 17*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 18*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 19*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 20*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 21*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 22*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 23*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 24*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 25*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 26*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 27*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 28*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 29*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 30*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 31*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 32*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 33*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 34*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 35*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 36**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 37**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 38**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 39**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 40**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 41**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 42**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 43**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 44**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 45**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 46**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 47**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 48*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 49*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 51*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 52*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 53*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 54*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 55*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 56*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 57*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 58*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 59*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 60*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 61*




*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 62*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 63*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 65*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 66**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 67**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 68**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 69**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 70**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 71**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 72*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 75*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 76*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 77*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 78*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 79*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 80*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 81*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 82*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 83*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 84*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 85*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 86*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 87*




*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 89*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 90*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 91*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 92*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 93*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 96*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 97*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 98*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 99*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 100*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 101*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 102*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 103*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 104*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 105*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 106*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 107*




*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 108*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 109*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 110*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 111*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 112*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 113*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 114*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 115*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 116*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 117*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 118**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 119**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 120**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 121**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 122**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 123**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 124*




*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 125*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 126*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 127*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 128*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 129*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 130*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 131*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 132*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 133*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 134*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 135*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 136**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 137**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 140**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 141**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 142**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 143**




*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 144**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 145**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 146**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 147**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 148**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 149**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 150**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 151**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 152**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 153**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 154**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

**Fotografía 155**



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 156*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 157*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 158*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 159*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 160*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 161*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 162*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 163*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 164*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 165*




*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 166*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 167*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 168*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 169*




*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 171*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 172*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 173*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 174*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 175*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 176*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 177*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*

*Fotografía 178*



*Inspección Área de Salud Nandayure  
11 de agosto 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 4**  
**FOTOGRAFÍAS INSPECCIÓN DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DE 2015**  
**Inspección Área de Salud Hojancha**

*Fotografía 1*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 2*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 3*




*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 4*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 5*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 6*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 7*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 8*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 9*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 10*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 11*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 12*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

Fotografía 13



Fuente: Área de Salud de Hojancha

Fotografía 15



Fuente: Área de Salud de Hojancha

Fotografía 16



Fuente: Área de Salud de Hojancha

Fotografía 17



Fuente: Área de Salud de Hojancha

Fotografía 18



Fuente: Área de Salud de Hojancha



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 19*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 20*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 21*




*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 22*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 23*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 24*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 26**



**Fuente:** Área de Salud de Hojanca

**Fotografía 27**



**Fuente:** Área de Salud de Hojanca

**Fotografía 28**




**Fuente:** Área de Salud de Hojanca

**Fotografía 29**



**Fuente:** Área de Salud de Hojanca

**Fotografía 30**



**Fuente:** Área de Salud de Hojanca




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 31*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 32*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 33*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 34*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 36*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 37*




*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 38*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 39*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 40*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 41*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 42*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 43*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 44*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 45*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 46*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 47*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 48*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 51*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 52*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 53*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 54*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 55*



*Fotografía 56*





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 57*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 58*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 60*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 61*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 62*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 63*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 64*




*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 65*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 66*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*

*Fotografía 67*



*Fuente: Área de Salud de Hojancha*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 5**  
**FOTOGRAFÍAS INSPECCIÓN DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DE 2015**  
*Inspección Clínica de Paso Tempisque*

**Fotografía 1**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.*  
*03 de agosto del 2015*

**Fotografía 2**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.*  
*03 de agosto del 2015*

**Fotografía 3**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.*  
*03 de agosto del 2015*

**Fotografía 4**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.*  
*03 de agosto del 2015*

**Fotografía 5**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.*  
*03 de agosto del 2015*

**Fotografía 6**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.*  
*03 de agosto del 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 7*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 8*




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 9*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 10*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 11*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 12*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 13*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 14*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 15*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 16*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 17*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 18*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

*Fotografía 19*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 20*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 21*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 22*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 23*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 24*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

*Fotografía 25*

*Fotografía 26*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 27**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 28**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 29**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 30**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 31**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 32**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 33**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 34**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 35**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 36**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 37**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 38**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 39**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 41**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 42**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 43**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 44**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 45**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 46**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 47**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 48**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 49**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 50**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 51**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 52**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 53**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 54**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 55**

**Fotografía 56**




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 57**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 59**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 61**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 58**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 60**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 62**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 63**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 64**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 65**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 66**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 67**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 68**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 69**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 70**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 71**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 72**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 73**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 74**




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 75**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 76**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 77**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 78**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 79**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 80**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 82**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 84**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 85**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 86**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 87**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*


**Fotografía 88**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 90**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 91**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 93**

**Fotografía 92**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 94**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 95**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 96**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 97**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 98**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 99**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 100**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 101**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 102**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 103**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 104**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 105**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 106**




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 107**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 108**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 109**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 110**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 111**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 112**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 113**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 115**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 117**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 114**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 116**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 118**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 119**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 121**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 123**

**Fotografía 122**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 124**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 125**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 126**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 127**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 128**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 129**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 130**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 131**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 132**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 133**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 134**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 135**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*


**Fotografía 136**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 139**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 140**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 141**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 142**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 143**

**Fotografía 146**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 147**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 148**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 149**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 150**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 151**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 154**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 155**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 156**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 157**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 158**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 159**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 160**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 161**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 163**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 165**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 162**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 164**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 166**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 167**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 168**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 169**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 170**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 171**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 172**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 173**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 174**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 175**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 176**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 177**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 178**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 177**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 178**




*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 179**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 180**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 181**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 182**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 185**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 187**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 186**



*Inspección Clínica Paso Tempisque, Guanacaste.  
03 de agosto del 2015*

**Fotografía 188**



## ANEXO 6



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105


**FOTOGRAFÍAS INSPECCIÓN DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DE 2015**  
*Inspección Clínica de Cartagena*

**Fotografía 1**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 2**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 3**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 4**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 5**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 6**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 7**

**Fotografía 8**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 9**




*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 10**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 11**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 12**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 13**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 14**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*  
**Fotografía 15**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*  
**Fotografía 16**




*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 17**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 18**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 19**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*


**Fotografía 20**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105




*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 22**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 23**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 24**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 25**

**Fotografía 26**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105




*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 27**




*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 31**




*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 33**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 30**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 32**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 34**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 35**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 37**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 39**




*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 36**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 38**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 40**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 41**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 42**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 43**




*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 44**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 45**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 46**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105




*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 47**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 49**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 51**




*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 48**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 50**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 52**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 53**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 55**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 58**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 54**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 56**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 59**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 60**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 61**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 62**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 64**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 65**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 66**




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105




*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 67**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 69**




*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*




*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 68**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 70**



*Inspección Clínica Cartagena, Guanacaste.  
04 de agosto del 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 7**  
**FOTOGRAFÍAS INSPECCIÓN DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015**  
**EBAIS VEINTISIETE DE ABRIL**

**Fotografía 1**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 3**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 2**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 4**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 5**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 7**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 8**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 9**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 11**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 12**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 13**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 14**




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 15**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 16**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 18**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 19**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 20**

**Fotografía 21**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 23**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 24**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 25**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 26**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 27**

**Fotografía 29**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 30**




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 32**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 33**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 34**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 35**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 36**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 37**




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 38**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 39**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 40**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 41**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 42**




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 43**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 47**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 49**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 46**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 48**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 51**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 54**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 57**




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 59**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 55**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 58**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 60**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 61**




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 62**




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 63**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 64**




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 65**

**Fotografía 68**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto de 2015*



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 69**




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 70**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 71**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 72**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 73**

**Fotografía 74**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 75**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 76**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 78**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 79**

**Fotografía 80**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 81**




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 82**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 83**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 84**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 85**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 89**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 90**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 92**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 93**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 94**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**Fotografía 95**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 96**




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 103**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 104**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 105**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 106**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 107**


**Fotografía 108**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 109**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 111**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 113**

**Fotografía 112**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 114**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 115**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 117**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 119**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 116**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 118**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 120**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 121**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 123**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 125**

**Fotografía 124**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 126**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 127**




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 128**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 129**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 130**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 131**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 132**




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105




*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 133**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 135**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 137**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 134**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 136**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 138**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 139**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 141**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 145**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 140**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 144**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 146**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 147**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*

**Fotografía 148**



*Inspección EBAIS Veintisiete de Abril.  
04 de agosto del 2015*