



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

ASAAI-395-2015
16-12-2015

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2015, del Área Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura.

Los resultados de la evaluación permiten concluir en la existencia 30 deficiencias en la infraestructura, de los cuales 10 corresponden aspectos de seguridad ocupacional, 8 de accesibilidad, 12 de conservación y funcionamiento, localizadas en los módulos de Producción, Corte y Bodega. Además, se evidenciaron 14 deficiencias en las condiciones de almacenamiento de mercadería terminada, en tránsito e insumos de producción.

Con base en lo anterior, se recomienda a la Dirección de Producción Industrial, en coordinación con la Jefatura de la Fábrica de Ropa realizar una evaluación de necesidades de la fábrica de ropa y con los resultados de esa evaluación, se realice un estudio de factibilidad que contemple las propuestas de reubicación a otras áreas y/o readecuación de las instalaciones actuales. En el tanto se cumple con la recomendación anterior realizar un análisis de los aspectos evidenciados por la Auditoria y ejecutar un plan de trabajo, de actividades correctivas, un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipamiento, solicitar colaboración a la Dirección Administración de Proyectos Especiales, para que se realice, una evaluación de accesibilidad y seguridad de la fábrica de ropa y se coordine con la Dirección de Producción Industrial y la Gerencia de Logística, la asignación de recursos financieros para el mejoramiento de las edificaciones de la fábrica de ropa.