



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 1010

ASAAI-009-2016
20-01-2016

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2015, del Área Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura (Subárea Infraestructura, Equipamiento y Producción), con el propósito de evaluar la infraestructura del Área de Salud de Mora Palmichal.

Los resultados de la evaluación evidencian 385 incumplimientos a las especificaciones técnicas del cartel 2012PR-000005-4402 *"Construcción y Equipamiento de la Sede del Área de Salud Mora Palmichal"*; dos a la Ley 7600 *"Igualdad y Oportunidad para Personas con Discapacidad"*; tres al Reglamento de Construcciones y cinco a la Guía Práctica de Accesibilidad para Todos de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Los aspectos más relevantes y que se evidencian en la mayor cantidad de recintos son: daños en pisos internos, externos, puertas, equipos y accesorios; oxidación en elementos metálicos, daños en cielorraso; incumplimientos a la Ley 7600, al Reglamento de Construcciones y Guía Práctica de Accesibilidad para Todos de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Se recomienda a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, realice un análisis sobre las causas que originaron que no se hayan identificado por el equipo de supervisión en el proceso de recepción, los incumplimientos a las especificaciones técnicas evidenciados en el hallazgo del informe y de conformidad con los resultados obtenidos aplique las acciones de mejora correspondientes. Asimismo, se recomienda, analice los hallazgos expuestos por esta Auditoría respecto del cumplimiento por el contratista de las especificaciones técnicas y accesibilidad de la infraestructura del Área de Salud de Mora Palmichal, con el propósito de que se efectúen las acciones pertinentes para su corrección.