



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888  
Apdo. 10105

**AGO-197-2019**  
**13-12-2019**

## RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio permitió evidenciar debilidades en la gestión del mantenimiento de la infraestructura, sistemas electromecánicos, equipos mecánicos y equipos médicos tanto del Área de Salud de Garabito como de los EBAS y Puestos de Visita Periódica adscritos a ésta. Además, en la gestión y administración de activos se logró constatar que existen debilidades que deben atenderse.

Se evidenció que el Mantenimiento del Área de Salud Garabito no dispone de una planificación anual, programas de mantenimiento de infraestructura y equipo médico, rutinas de mantenimiento para infraestructura y equipo médico.

El equipo médico y los sistemas mecánicos no disponen de mantenimiento preventivo. Por otra parte, no se ha implementado un sistema de gestión de mantenimiento automatizado -“Sistema de Operación, Control y Mantenimiento” (SOCO)- o manual.

Se detectaron subejecuciones presupuestarias en la partida 2152 “Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina”, 2153 “Mantenimiento y reparación de equipos de transporte por terceros”, 2154 “Mantenimiento y reparación de otros equipos”, entre los períodos 2016 y 2018.

También, se determinó que en el Área de Salud de Garabito 5 funcionarios tienen una concentración mayor a 50 activos. Se evidenció que en el Área de Salud de Garabito poseen una incubadora sin ser utilizada, ubicada en una zona de tránsito de pacientes, además una unidad dental ubicada en una zona exterior del centro de salud, cercana a la malla perimetral.

Se detectaron omisiones normativas tales como el uso de una cama ginecológica sin ser plaqueada ni tener registro de su donación o compra, activos que no están bajo la responsabilidad que indican los registros del S.C.B.M.