



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hospital Nacional de Geriátría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes
Ingeniería y Mantenimiento

Teléfono: 2542-2137 Número Fax: 2542-21-39

Correo electrónico: dchavezr@ccss.sa.cr rduarte@ccss.sa.cr

HNGG- DG-DAF-INGEMA- 0430- 2020

21 de julio de 2020

Licenciado

César Valverde Salazar, Coordinador

Sub Area Contratación Administrativa -2202

Estimado señor:

ASUNTO: Respuesta a oficio HNGG-DG-DAF-AGBS-SACA-0713-2020. 2020 CD-000066-2202 REMODELACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO POR DUCTO EN LA UCI

En respuesta a oficio supra citado en el asunto y a solicitud por parte de la empresa Equilsa LTDA e INTEGRACOM se procede a realizar las siguientes aclaraciones:

Punto 1 Empresa Equilsa LTDA,

R/ Referencia de fabricante del ionizador de partículas "Cold Plasma" Airlan Aermec SpA.

Punto 2 Empresa Equilsa LTDA.

R/ Si se permite el sistema de filtración con luz UV siempre y cuando cuente con los respectivos sistemas de seguridad que permitan el apagado de la luz UV cuando se abra alguna compuerta, además la manejadora deberá disponer del espacio para instalación de dicha lámpara.

Punto 1 Empresa Integracom.

R/ La manejadora de aire acondicionado deberá contar con un motor que tenga capacidad de generar la presión estática de aire requerida para compensar las pérdidas de presión por filtros.

Punto 2 Empresa Integracom.

R/ El material de los ductos deberá ser similar igual al P3 Ductal.

Punto 3 Empresa Integracom.

R/ El sistema de conducto de aire debe instalarse acorde a las indicaciones del fabricante, deberán considerarse todos los elementos de unión, soportería y accesos.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hospital Nacional de Geriátría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes

Ingeniería y Mantenimiento

Teléfono: 2542-2137 Número Fax: 2542-21-39

Correo electrónico: dchavezr@ccss.sa.cr rduarte@ccss.sa.cr

Punto 4 Empresa Integracom.

R/ El banco de filtros si puede ser de fabricación local, el diseño deberá ser aprobado por el inspector del proyecto previo a la instalación del mismo.

Agradecemos su valiosa colaboración.

Atentamente,

Ingeniería y Mantenimiento

Ing. Ricardo Duarte Tencio

Jefatura

RDT/dchr
C. consecutivo

Ing. Froilán Campos Rojas

Ingeniero de Mantenimiento