



Alajuela, 26 de Julio de 2017

**Señores.**

**-SONDA**

**Tel: 2224-9596 / Fax: 2224-9394**

**-PC CENTRAL**

**TEL-2549-2000 / FAX-2291-7934**

**-ITS**

**TEL-2211-0500 / FAX-2211-0501**

**-REVTEC**

**TEL-2527-3000 / FAX-2236-7874**

**-DATATE**

**TEL-4040-0040 / FAX-4040-0005**

**ASUNTO: RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ACLARACIÓN AL CARTEL  
2017CD-000078-2205 "COMUNICACIONES Y SERVIDORES"**

*Estimados proveedores*

*En atención a sus solicitudes con fecha 13 de JULIO en referencia a la compra en mención; me permito comunicarle que se le consultó al encargado de la compra, quien por medio de nota CGI-0376-2017 recibida el 20/07/2017 se manifiesta al respecto.*

*Por lo antes expuesto, adjunto me permito hacer envío de fotocopia de la nota en mención.*

*De usted cordialmente,*

  
**ERICK OTOYA ZAMORA**  
Contratación Administrativa





Alajuela, 20 de julio 2017

CGI-0376-2017

**Señor**

Erick Otoya Zamora

**Señor**

Cristian Ruiz Rostran

**Contratación Administrativa,  
Área Gestión Bienes y Servicios  
Hospital San Rafael de Alajuela**



**Asunto: RESPUESTA ACLACIONES AL CARTEL 2017CD-000078-2205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SERVIDORES.**

Estimados compañeros:

En atención a notas sin número de oficio de fechas 13 y 17 de julio del año en curso, en respuesta a las solicitudes de aclaración al cartel 2017CD-000078-2205 por los proveedores SONDA, PC CCENTRAL, ITS, REVTEC Y DATATE, una vez realizadas las consultas a la Dirección de Tecnologías de la CCSS, se detalla a continuación:

**SONDA:** Por error de digitación y se cambia el punto de la ficha técnica actualizada de la CCSS que tiene 14 núcleos y 2.0 GHz.

**PC CENTRAL:**

Ítem 2. Punto 11 y Punto 19: Se modifican en el cartel

**ITS:**

Ítem 3, punto 13: Se solicita según las especificaciones técnicas de la CCSS, se requieren ambos estándares y en el estudio de mercado realizado, varias marcas ofrecen estos requerimientos sin ningún problema.

Ítem 3, punto 14: Se refiere a lo mismo, son los diferentes estados en que se encuentra el equipo y se requiere

Ítem 3, punto 15: Se requiere conectar el equipo a tomacorrientes de 110 voltios o por PoE.

Ítem 4: Si se acepta en tanto cumpla con las características técnicas solicitadas en el cartel.

Ítem 4, punto 12: Lo solicitado se mantiene, se requiere de esta forma. En el mercado hay varios modelos que ofrecen el equipo con el dispositivo incluido.

Ítem 4, punto 15: Es lo que se requiere según las especificaciones técnicas de la CCSS y para efectos de las actividades de éste Centro de Gestión éstas características son



**Caja Costarricense de Seguro Social**  
**Hospital San Rafael de Alajuela**  
**Centro de Gestión Informática**



0141

2436-1050  
2436-1295  
2436-1077

[lvargas@ccss.sa.cr](mailto:lvargas@ccss.sa.cr)

necesarias dado que existe un protocolo de revisión diaria a los equipos donde se requiere conocer por separado cuál dispositivo está fallando para realizar cambios en el equipo ya que los servidores son equipos críticos que soportan las bases de datos de este centro médico.

**REVTEC:**

Ítem 2, punto 10: La memoria solicitada se mantiene, es lo requerido.

Ítem 2, punto 11: La conmutación se modifica a un mínimo de 98 Gbps, porque el switch debe manejar la posibilidad de enlace de fibra de punto a punto o comunicación con el CORE de 1 o 10 GB full dúplex.

Sin más que agradecer, se despide,

Atentamente,

  
Msc. Luis Eduardo Vargas Abarca  
Jefe a.i., Centro de Gestión Informática  
Hospital San Rafael de Alajuela



*Hazel*

2017CD-000078-2205 "Equipo de Comunicaciones y Servidores".

