



Caja Costarricense de Seguro Social

Clínica Dr. Solón Núñez Frutos, Hatillo Centro
SUB. AREA DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS téléfax 2252 -23 00
Email: clsolon@info.ccss.sa.cr, nmelenca@ccss.sa.cr

San José, 2 de octubre 2019
AGBS-1117-2019

Señores
PROVEEDORES
Presente

ASUNTO: Aclaraciones/modificaciones Compra Directa 2019CD-000013-2312 sobre sistema de alarma con botones de pánico para la sede Tipo 4 y la sede Clínica Dr. Solón Núñez Frutos

De acuerdo con el artículo 60 de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento sobre MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y ACLARACIONES, mediante nota JM-CDSNF N° 0200-2019 del 2 de octubre 2019, emitida por la Dra. Andrea Marín Madrigal, Jefe Médica, se adjuntan aclaraciones generales para la compra de Botones de Pánico.

Todas las demás condiciones permanecen invariables.

Las mismas serán subidas a la página Web CCSS/LICITACIONES.

Sin otro particular, suscribe,

CLINICA DR. SOLON NUÑEZ FRUTOS
SUBÁREA DE GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS

Licda. Noemy Meléndez Cañenguez

Jefe

Ci: Expediente de Compra 2019CD-000013-2312
Archivo



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Área de Hatillo
Clínica Dr. Solón Núñez Frutos
Servicios Consulta Externa y Emergencias
Teléfono: 22548565



2019 OCT 2 AM 9:07

JM-CDSNF N° 0200-2019
2 de octubre del 2019

Licda. Noemy Meléndez Cañénguez
Jefatura Sub Área de Gestión de Bienes y Servicios
Área de Salud de Hatillo

Asunto: Aclaraciones Generales Compra Botones de Pánico

Reciba un cordial saludo:

Analizando las solicitudes de las empresas que van a ofertar para la adquisición de los botones de pánico Compra Directa 2019CD-000013-2312 :

Punto 1: La cotización debe ser completa con los trabajos requeridos para el buen funcionamiento de lo requerido incluyendo la instalación y mano de obra.

Punto 2: son dos paneles a colocar uno en la Sede Central y otro en la Sede Tipo 4. Los cableados deben ser internos y colocados en Conduit Rígido de Cloruro de Polivinilo Tipo PVC bajo la siguiente descripción:

Las tuberías de PVC serán del tipo A y Cédula 40, para los sistemas eléctricos embutidos en concreto o enterrados directamente en el suelo (o con concreto). Las tuberías embutidas en concreto serán únicamente de PVC UL Tipo A y las enterradas serán únicamente de PVC UL Cédula 40.

Punto 3: Las sedes se encuentran a 5km de distancia por lo que se requiere dos sistemas.

Punto 6: las ubicaciones de los botones se realizarán en todos los consultorios; así como en las diferentes recepciones.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Área de Hatillo
Clínica Dr. Solón Núñez Frutos
Servicios Consulta Externa y Emergencias
Teléfono: 22548565

Sin otro particular;

Dra. Andrea Marín Madrigal
Jefatura Médica
Area de Salud de Hatillo



Cc: Licda. Noemy Meléndez Cañénguez. Jefatura Sub Area de Gestión de Bienes y Servicios.

Expediente de Compra
Archivo