



Ciudad Quesada, 05 de junio del 2018
DRSSRHN-UGBS-0424-2018

Señores
Proveedores

Estimados Señores:

ASUNTO: AVISO # 01 COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA 2018CD-000001-2499 "REMODELACIÓN EDIFICIO DIRECCIÓN REGIONAL SERVICIOS DE SALUD".

Para su conocimiento y atención, me permito adjuntar oficio **DRSSRHN-ARIM-0264-2018** suscrito por la Arq. Yessenia Arce Araya, Jefe ARIM, en la cual se refiere al Acta de Visita al Sitio realizara el día de hoy (05 de junio del 2018).

Sin otro particular.

Atentamente,

Dirección Regional Servicios de Salud
Región Huetar Norte

Licda. Maricel Rojas Quirós
Unidad Gestión de Bienes y Servicios



Expediente 2018CD-000001-2499
 Archivo.



AREA REGIONAL DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO



Ciudad Quesada, 05 de junio 2018
D.R.S.S.H.N-ARIM-0264-2018

Lic. Geiner Brenes García
Área de Gestión de Bienes y Servicios
Región Huetar Norte

ASUNTO: Acta de visita de Sitio, compra 2018CD-000001-2499.

Sirva la presente para saludarle y a la vez indicar que al ser las 10 am del día de hoy, 05 de Junio del 2018, tal como se establece en el cartel de licitación, se realiza visita de sitio de la compra indicada en el epígrafe. Se hicieron presentes 5 empresas:

- Constructora JOHER S.A
- Técnicas de Redes
- ASAP Construcciones Soto
- Ellis Arquitectos
- Gerardo Acuña

D:RRSSRH2499 05/06/18 14:38

Se hace recorrido por los edificios a intervenir y se evacuaron las consultas correspondientes, en donde se aclaran los siguientes aspectos:

1. Se indica incluir en la oferta las 3 banderas con sus accesorios, con una medida de 2m x 1,90m, a colocar en las astas de bandera que se encuentran en planos.
2. Incluir 20 unidades de fibrocemento de 0.61m x 1.22m, en 5mm, para sustituir en los cielos en la instalación del sistema Contra incendios.
3. Se aclara que por error en la portada del Cartel se indica 2018LA-000001-2499, cuando en realidad es una compra Directa y debe de leerse 2018CD-000001-2499.
4. Con respecto al sistema contra incendios indicado en planos y especificaciones, se aclara que todas las tuberías expuestas y todas las cajas de interconexión deberán ir pintadas de rojo y a las tuberías en cielo raso se les debe colocar tape rojo como señalización.
5. A solicitud de los proveedores que se apersonaron a la visita, se adjunta archivo en Excel del listado de actividades "formulario B2".

Se aclara que este archivo, es un listado base o guía para la formulación de la oferta. Que de ser necesario pueden agregar a la tabla otra línea o las que se requieran, según los acabados y disposiciones indicadas en planos y en estas especificaciones técnicas. Que será responsabilidad del oferente su revisión total y eventual inclusión de alguna línea adicional si fuera necesario. Cada uno de los ítems debe ser desglosado detalladamente en: materiales, mano de obra, cargas sociales, imprevistos, administración, utilidad, pólizas, etc.

Sin otro particular:

Atentamente,

Dirección Regional de Servicios de Salud
Región Huetar Norte

Yessenia Arce Araya
Arq. Yessenia Arce Araya
Jefe ARIM

C: Archivo

Expediente de compra 2018CD-000001-2499.

