



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

ASAAI-290-2015
8-10-2015

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2015, del Área Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura (Subárea Infraestructura, Equipamiento y Producción), con el propósito de evaluar el uso de la infraestructura, el equipamiento y el registro contable de los activos del Centro de Atención Integral en Salud Siquirres.

En el estudio se determinó que a diez meses de la apertura del C.A.I.S. de Siquirres los Servicios de Nutrición, Hospitalización, Quirófanos, Partos y Sala de Expulsivos, con su equipamiento no se han puesto en funcionamiento o están subutilizados, cuyo costo en infraestructura asciende ₡2.007.044.599,00 (dos mil siete millones cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve colones con 00/100 y en equipamiento de ₡501.451.190,40 (quinientos un mil millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento noventa colones 40/100).

La situación anterior no es razonable, sobre todo tomando en consideración que dichos servicios se contemplaron en el plan funcional y diseños del proyecto y que por consiguiente, debieron tomarse las previsiones correspondientes con el propósito de que el centro de salud dispusiera de los recursos necesarios para su entrada en funcionamiento, lo cual en consecuencia ha ocasionado que infraestructura y equipamiento con un costo de ₡2.508.495.788.95 (dos mil quinientos ocho millones cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y ocho colones con 95/100), permanezcan sin la utilización oportuna.

Los resultados del informe evidencian que el centro médico no ha registrado la totalidad de los activos al Sistema Contable de Bienes Muebles, razón por la cual esa unidad debe doblar esfuerzos para ingresar esa información y con ello, garantizarse el cumplimiento de los objetivos del control interno.

Se recomienda a la Gerencia Médica efectuar un estudio técnico para identificar las causas por las cuales no se han utilizado los equipos ubicados en los servicios de nutrición, hospitalización, quirófanos, partos, sala de expulsivos y consulta externa, con el propósito de que con los resultados obtenidos se implemente un plan de acción tanto para el uso de las áreas como de los equipos.

Además se recomendó a la Dirección Médica del Centro de Atención Integral en Salud Siquirres, realizar las gestiones para contabilizar y registrar la totalidad de los activos en el Sistema Contable de Bienes Muebles de la institución.