



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 1010

ASAAI-53-2017
27-06-2017

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2017 del Área de Auditoría de Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura.

El estudio evidencia que siete recintos de la edificación del Proyecto de Centro Nacional de Control de Dolor y Cuidados Paliativos, en lo que corresponde a ventilación, no están acordes con lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones de Costa Rica.

En razón de lo anterior, se recomendó a Dirección de Arquitectura e Ingeniería adoptar las acciones que sean pertinentes para dotar de ventilación natural o mecánica a los siete recintos de la edificación que albergará la Clínica del Dolor, según lo expuesto en el presente documento, en aras de cumplir con la normativa.

Igualmente, se recomienda a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, revisar el presente informe, con el propósito de que se analice lo expuesto en lo referente a los instrumentos de control interno utilizados por la DAI en la revisión y aprobación de los diseños de los proyectos de construcción, en aras de determinar las causas por la cual no se dio una coordinación efectiva entre las partes involucradas para la aprobación del diseño, asimismo, analizar si esos mecanismos de control existentes son efectivos, suficientes o requieren oportunidades de mejora para garantizar que los diseños de las obras realizados por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería o el Contratista bajo la modalidad contractual "Diseño y Construcción", cumplen con las necesidades institucionales y la normativa vigente. Una vez concluida la revisión y análisis de los instrumentos de control interno sobre el particular, adoptar las acciones pertinentes que permitan mejorar e implementar oportunamente las herramientas de control, y con ello garantizar la mejora continua en el diseño y ejecución de proyectos de construcción.