



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Centro Nacional de Rehabilitación

Ingeniería y Mantenimiento

Teléfono: 2232-8233 Ext. 505 / Fax: 2290-60-56

CENARE-AS.R.S.

48

12/AGO/2020-PM 3:41

jueves, 13 de agosto de 2020
CNR-IM-8187-2020

Licenciado
Oscar Arguedas Herrera
Coordinador a.i.
Sub-Área Contratación Administrativa

ASUNTO: Respuestas N°2 al concurso 2020CD-000124-2203, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Edificios y Locales: Cielo Suspendido de Consulta Externa y Pasillos (FRI)

Estimado Licenciado:

En atención a las consultas enviadas el 13 de agosto por la empresa Constructora JEB S.A. y respuesta al oficio CNR-SACA-1188-2020, asociado al concurso 2020CD-000124-2203, por "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Edificios y Locales: Cielo Suspendido de Consulta Externa y Pasillos (FRI)", se aclara lo siguiente:

1. **Consulta:** *"Solicito por favor se revise y se valore la posibilidad de modificar el último párrafo del punto 1.1.5 de las condiciones generales donde indica lo siguiente "... El profesional debe tener más de dos años (24 meses continuos) de laborar para la empresa y estar en planilla." Y que en su lugar se permita que el profesional sea subcontratado ya que la empresa será la responsable del proyecto en caso de cumplimiento y garantías.*

Respuesta: Se modifica el **punto 1.1.24** (que es el punto correcto al que se hace referencia), leyéndose de la siguiente manera:

La empresa ofertante deberá tener en planilla un profesional colegiado desde hace más de 10 años, profesional en el área de la construcción como Ingeniería Civil, en Construcción o Arquitectura, debe realizar las inspecciones del caso en conjunto con el Encargado del Proyecto por parte del Hospital. Se deberá presentar la documentación probatoria y currículo del Profesional.

2. Punto 2.3

Se modifica el punto citado agregándose **20m²** de suministro e instalación de cielo suspendido, leyéndose de la siguiente manera:

CIELO SUSPENDIDO

Se deberá de realizar el suministro y la instalación de 650m² aproximadamente de cielo suspendido con paneles de 61x61x1.5cm (2'x2'x5/8"), sin bisel, similar o superior al modelo RADAR CLIMAPLUS, código 2210 de USG; con sistema de suspensión igual al DONN DX de USG. Las áreas a intervenir son las siguientes:

- Consulta Externa: ala "A, ala "B", pasillo de conexión entre las alas.
- Vestíbulo de Farmacia.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Centro Nacional de Rehabilitación

Ingeniería y Mantenimiento

Teléfono: 2232-8233 Ext. 505 / Fax: 2290-60-56

jueves, 13 de agosto de 2020
CNR-IM-8187-2020

- Pasillo hacia Terapia.
- Pasillo hacia Farmacia.
- Pasillo hacia Hospitalización.
- Ascensores.

Con todo lo descrito anteriormente, se procede a realizar las modificaciones al cartel.


Atentamente;


Ing. Daniel Camacho Hernández
Coordinador Infraestructura
Servicio Ingeniería y Mantenimiento




Ing. Christian Pérez Chavarría, MSc
Jefe Ingeniería y Mantenimiento
Servicio Ingeniería y Mantenimiento

dch

 Expediente 2020CD-000124-2203
Archivo