



Área de Salud Corralillo. (Sede San Juan Sur)
SUBAREA GESTION BIENES Y SERVICIOS
Telefax: 2548-9020

MODIFICACION AL CARTEL

COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTIA No. 2017CD-000019-2390FRO

**Objeto: Suministro e Instalación de Seguridad Electrónica en el Area de Salud Corralillo
08-11-2017**

De acuerdo a visita al sitio realizada el día de hoy para la compra indicada en el epígrafe y de acuerdo a las observaciones realizadas por los proveedores presentes y según indicaciones del Lic. Mario Rojas Segura funcionario del Area de Investigación y Seguridad Institucional de la CCSS, se procede a realizar las siguientes modificaciones al cartel, las cuales surgen a raíz de la reunión ya señalada:

1. Con respecto a la línea No.1 Sistema de Alarma contra intrusión, se elimina en su totalidad todos los dispositivos solicitados para el Ebais de Santa Elena de igual forma su servicio de instalación (línea No.2) y servicio de mantenimiento (línea No.3). Por lo tanto, se deberá cotizar para la línea No.1 solamente los Ebais de San Juan Sur y Ebais de Frailes y lo que respecta a lo solicitado en la línea No.2 y No.3.

Para el Ebais de San Juan Sur se agrega un contacto magnético pesado adicional.

Para mejor resolver, los cuadros descritos en el punto No.39 de las condiciones específicas quedan de la siguiente manera:



Área de Salud Corralillo. (Sede San Juan Sur)
SUBAREA GESTION BIENES Y SERVICIOS
Telefax: 2548-9020

Ítem Único		
Suministro e instalación de Sistemas de Seguridad Electrónica para el Area de Salud Corralillo		
Línea No.1 Sistema de alarma contra intrusión		
Ebais San Juan Sur		
Dispositivo	Costo Unitario	Costo Total
1 Teclado	₡	₡
1 Panel	₡	₡
2 Sensor de movimiento 360 ⁰	₡	₡
2 Contacto magnético sencillo	₡	₡
2 Contacto magnético pesado (Se agrega uno más)	₡	₡
3 Botón de pánico	₡	₡
13 Sensor de movimiento	₡	₡
Total Ebais San Juan Sur		₡

*Se agrega un contacto magnético pesado adicional.



Área de Salud Corralillo. (Sede San Juan Sur)
SUBAREA GESTION BIENES Y SERVICIOS
Telefax: 2548-9020

Ebais Frailes		
Dispositivo	Costo Unitario	Costo Total
1 Teclado	₡	₡
1 Panel	₡	₡
3 Contacto magnético sencillo	₡	₡
3 Botón de pánico	₡	₡
12 Sensor de Movimiento	₡	₡
Total Ebais Frailes		₡
Total general Línea No.1 (Ebais Frailes y Ebais San Juan Sur)		₡

Línea No.2 Servicio de Instalación y Puesta en Marcha		
Ebais	Costo Unitario	Costo Total
Ebais La Lucha (Cristo Rey) (Ver punto 4.2.2.1 de las condiciones técnicas)	₡	₡
Ebais San Juan Sur	₡	₡
Ebais Frailes	₡	₡
Total		₡

*Se elimina Ebais Santa Elena



Área de Salud Corralillo. (Sede San Juan Sur)
SUBAREA GESTION BIENES Y SERVICIOS
Telefax: 2548-9020

Línea No.3 Servicio de Mantenimiento (2 visitas en un año de garantía)		
Ebais	Costo Unitario (1 visita)	Costo Total (2 visitas)
Ebais La Lucha (Cristo Rey)	₡	₡
Ebais San Juan Sur	₡	₡
Ebais Frailes	₡	₡
Total		₡

*Se elimina Ebais Santa Elena

- Tomando en cuenta las modificaciones indicadas en el punto anterior, la Tabla No.2 Detalle de equipos (del cartel técnico) página No.5, queda de la siguiente forma:

Cantidad	Descripción
2	Teclados pantalla táctil
25	Sensores de movimiento doble tecnología
2	Sensores de movimiento 360 ⁰
2	Contacto magnético pesado
5	Contacto magnético sencillo
6	Botón de pánico
2	Panel de alarma para 16 zonas
44	Total dispositivos

- Con respecto al cartel técnico punto 4.1.7 Panel de Alarma para 16 zonas, específicamente el punto No.4.1.7.7, se modifica el texto y queda de la siguiente forma: "Contar con un módulo con capacidad de transmitir datos por medio de internet y telefonía fija." La Administración proporcionará las líneas telefónicas fijas para estos efectos.



Área de Salud Corralillo. (Sede San Juan Sur)
SUBAREA GESTION BIENES Y SERVICIOS
Telefax: 2548-9020

4. Con respecto al cartel técnico punto 4.2.2.2 Dispositivos, específicamente en el tabla No.4 Distribución de equipos Ebais San Juan Sur, se agrega un contacto magnético pesado con ubicación en el portón principal de la cochera.
5. Con respecto al cartel técnico punto 4.2.2.2 Dispositivos, específicamente en el tabla No.5 Distribución de equipos Ebais Frailes, se modifica la ubicación del teclado el cual deberá colocarse en la pared de la Oficina de Registros Médicos pasillo principal.
6. Tiempo de entrega: Con respecto al punto No.8 del cartel técnico el tiempo de entrega empezará a regir a partir de la orden de inicio de los trabajos, la cual será definida por la Administración del Area de Salud Corralillo al Contratista.

Las demás condiciones del cartel quedan invariables.

Atentamente,

Lic. Eduardo Amador Zúñiga
Administrador

EAZ/nbm

Cc/ Expediente