



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA  
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300  
Correo electrónico: [corr\\_2699@ccss.sa.cr](mailto:corr_2699@ccss.sa.cr) // [drsmha@ccss.sa.cr](mailto:drsmha@ccss.sa.cr)  
PUERTO LIMON, COSTA RICA

---

Limón, 11 de septiembre de 2020  
**ARIM-156-DRIPSSHA-2020**

Señores  
Sub Area de Contratación Administrativa  
Area de Salud de Cariari

Estimado señor:

---

**ASUNTO: “ACLARACIONES VISITA AL SITIO REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO Y BATERÍA DE SERVICIOS SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO PARA OFICINAS DE ODONTOLOGÍA Y BODEGA DE FARMACIA DEL ÁREA DE SALUD CARIARI.”**

---

**REFERENCIA: 2020CD-000019-2652**

---

Saludos cordiales. Por este medio se envían aclaraciones para el proyecto en mención evidenciadas en visita al sitio realizada el 11 de septiembre del presente.

1. La estructura metálica se dejará igual. Se deberá tratar (elementos metálicos y sustitución de láminas de techo dañadas) únicamente el área correspondiente a lo que contemplen las áreas de las oficinas de odontología y bodega de farmacia. Se colocará un murete perimetral para protección inferior del cerramiento liviano, esto para protección contra la intemperie a una altura de 10 cms. El acabado de piso de las áreas internas esta descrito en el cartel, el mismo deberá de quedar a nivel.

2. El adjudicado deberá de coordinar en conjunto con la Administración y jefatura de Laboratorio la desinstalación e instalación de los equipos de Laboratorio. El costo lo asumirá la empresa adjudicada, por lo tanto lo deberá incluir dentro de su oferta.

3. La totalidad de las paredes tanto interna como paredes externas (pasillos) deberán de ser tratadas con el acabado final del sistema epóxicos indicado en el cartel para esta área.

4. Se adjuntan formularios para correcta presentación de las ofertas.

5. Se debe agregar sistema de alarma contra incendios.  
(Se adjuntan especificaciones)

6. La conexión de racks se hará a través de cable UTP CAT 6A, mediante dos cables.

7. Lo referente al sistema de cableado estructurado se encuentra en las especificaciones técnicas página 90.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA  
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300  
Correo electrónico: [corr\\_2699@ccss.sa.cr](mailto:corr_2699@ccss.sa.cr) // [drsmha@ccss.sa.cr](mailto:drsmha@ccss.sa.cr)  
PUERTO LIMON, COSTA RICA

---

8. Se utilizará la ruta conocida por Centro de Gestión de Informática local (CGI) la cual es bordeando la zona de proveeduría, hacía el portón de acceso al parqueo y luego devolviéndose hasta la ubicación del rack.

9. El desagüe y suministro de los lavatorios en bodega y oficinas se tomarán de los existentes en sitio. Se debe de tener presente el desnivel de desagüe.

10. En cuanto al sistema de aire acondicionado de laboratorio, se deberá coordinar con la empresa encargada de dar mantenimiento a los equipos para que se haga la revisión necesaria a los ductos durante el proceso de desinstalación e instalación del cielo raso.

Atentamente,

---

**Arq. Paula N. Arce Madrigal**  
**Coordinadora Regional**  
**ARIM**

---

**Ing. Oscar Meza Guzman**  
**Ing. Mantenimiento Industrial Regional**  
**ARIM**

PAM/kss

Fc: Archivo ARIM