

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2014 del Área Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura (Sub Área Infraestructura, Equipamiento y Producción), con el propósito de evaluar el proyecto de construcción del Área de Salud de Parrita.

En la etapa constructiva evaluada el estudio determinó seis incumplimientos en cuanto a la accesibilidad para personas con discapacidad, de las cuales dos se refieren a la Ley 7600 y cuatro a la no incorporación en el diseño de los planos constructivos, lo establecido en la normativa institucional en cuanto a la accesibilidad de personas con discapacidad: espacios predeterminados en el área de espera y ventanillas de atención al público para la atención de personas con discapacidad, lo anterior en el módulo de consulta externa.

Asimismo, las paredes y pisos de los servicios sanitarios para discapacitados de todos los módulos carecen de contraste, y no se observó simbología para la utilización de los servicios para personas con discapacidad en las láminas arquitectónicas de señalización de todos los módulos (AR-96 al AR-101).

De conformidad con los resultados del estudio se recomienda a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, evaluar los aspectos de accesibilidad física evidenciados por esta Auditoría en el apartado 1.1 y 1.2, con el objetivo de que se adopten las acciones que sean pertinentes para garantizar el cumplimiento de la Ley 7600 y una adecuada circulación y atención para la persona adulta mayor y con discapacidad.