

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2014 del Área Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura (Sub Área Infraestructura, Equipamiento y Producción), con el propósito de evaluar el cumplimiento por el contratista de las especificaciones técnicas.

Los resultados de la evaluación evidencian debilidades en el registro de anotaciones del cuaderno de bitácora EG0002733, en aspectos como: ausencia de firma del profesional responsable, registro de fechas y horas de inspecciones, registro de responsables de áreas técnicas, entre otros.

Además, se observó el no cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones, en aspectos de seguridad ocupacional y de construcciones.

De conformidad con los resultados del estudio se recomienda a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, evaluar los aspectos evidenciado, con el propósito de que sean considerados en las etapas de ejecución del proyecto y de ser procedente, solicitar a la Constructora Gonzalo Delgado S.A., su corrección de conformidad con las especificaciones técnicas de la licitación; asimismo, valorar la aplicación de multas por incumplimiento al apartado 12 *“Seguridad Ocupacional”* de las especificaciones técnicas. Además, instruir a los profesionales de la ejecución e inspección del proyecto de construcción del Área de Salud de Barva, la importancia del correcto uso y registro del cuaderno de bitácora para garantizar el cumplimiento del Reglamento Especial de Cuaderno de Bitácora en Obras del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, de conformidad con el hallazgo 1 del presente informe.