



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 1010

AGO-076-2016
21-06-2016

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó según el Plan Anual Operativo del Área Gestión Operativa, Subárea Fiscalización Operativa con el propósito evaluar las condiciones de la infraestructura y funcionamiento del Taller Nacional de Órtesis y Prótesis.

Como resultado de la evaluación se evidenció que la edificación del Taller Nacional de Órtesis y Prótesis se encuentra en malas condiciones, no permiten la atención de pacientes en un ambiente limpio, seguro y cómodo, incumple la ley 7600 y no reúne condiciones adecuadas en cuanto a seguridad ocupacional.

De conformidad con los resultados del estudio, se formularon recomendaciones a la Gerencia de Logística en el sentido de que la Dirección de Producción Industrial, mientras se concreta el traslado del Taller Nacional de Órtesis y Prótesis, a las nuevas instalaciones, desarrolle un plan de acción de implementación inmediata para mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional como de atención de pacientes con discapacidad en la edificación actual. Además, de que realice las gestiones correspondientes dirigidas a trasladar en el menor tiempo posible a las nuevas instalaciones el Taller Nacional de Órtesis y Prótesis, garantizando que el proyecto de remodelación de la edificación, cumpla los requisitos estructurales, arquitectónicos, sistemas electromecánicos, normas de seguridad, cumplimiento de la Ley 7600 y demás aspectos legales establecidos en la normativa vigente, aval del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo y Ministerio de Salud.